K U T N Á H O R A

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A

Programu regenerace MPR a MPZ

za rok 2016

K U T N Á H O R A

Závěrečná zpráva
Programu regenerace MPR a MPZ
za rok 2016

OBSAH:

I. Program regenerace MPR a MPZ v roce 2016

1) Rozdělení finančních prostředků
   A/ Památky ve vlastnictví města Kutné Hory
   B/ Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob
2) Podpora obnov kulturních památek z rozpočtu města – Fond regenerace města Kutné Hory
3) Podpora obnov kulturních památek z rozpočtu města – Fond regenerace města Kutné Hory – reklamní a doprovodné zařízení

II. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

III. Program záchrany architektonického dědictví

IV. Celkové hodnocení

ZPRACOVAL: Městský úřad Kutná Hora
Odbor památkové péče, školství a kultury
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

Bc. Jana Jelínková
Věra Janatová
Telefon: 327710206, 327710207

Leden 2017

I. PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ V ROCE 2016

V roce 2016 Ministerstvo kultury poskytlo v rámci Programu regenerace MPR a MPZ městu Kutná Hora příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek v celkové výši 2 175 000,- Kč. Město Kutná Hora obdrželo dle výroku rozhodnutí kvótu podle rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 ve výši 2 075 000,- Kč. Částku 100 000,- Kč město Kutná Hora obdrželo za krajské vítězství v soutěži Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015 Usnesením č. 55/16 ze dne 22.3.2016 Zastupitelstvo města Kutná Hora odsouhlasilo rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce.

1) Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR

A/ Památky ve vlastnictví města Kutné Hory

Čp., ulice	*Náklady na obnovu v roce 2016*	*Prostředky z rozpočtu města*	*Příspěvek z Progr. regenerace MK ČR*
Dům č.p. 183 Václavské nám. – střecha, fasáda	966 499,10 Kč	631 499,10 Kč	335 000,00 Kč
Dům č.p. 242 Česká ulice - fasáda	1 147 902,60 Kč	712 902,60 Kč	435 000,00 Kč
Hrádek, č.p. 28 Barborská ulice – oprava balkónu	181 199,22 Kč	106 199,22 Kč	75 000,00 Kč
Hrádek, č.p. 28 Barborská ulice – opěrná zeď	409 683,00 Kč	364 683,00 Kč	45 000,00 Kč
Park u Vlašského dvora – opěrná zeď a kašna u žáby	451 327,71 Kč	246 327,71 Kč	205 000,00 Kč
Morový sloup – restaurování I.etapa	1 234 805,00 Kč	354 805,00 Kč	880 000,00 Kč
Celkem	**---**	**---**	***1 975 000,00 Kč***

Čp., ulice	*Náklady na obnovu v roce 2016*	*Prostředky hrazené z rozpočtu města*
Vlašský dvůr č.p. 552 Havlíčkovo nám. Rytířský sál	48 193,09 Kč	48 193,09 Kč
Vlašský dvůr č.p. 552 Havlíčkovo nám. kašna	3 910,00 Kč	3 910,00 Kč
Kamenná kašna Václavské náměstí	8 200,00 Kč	8 200,00 Kč
Výklenková kaplička Vocelova ulice	23 787,00 Kč	23 787,00 Kč
Zděné prampouchy Vysokostelská ulice	49 898,00 Kč	49 898,00 Kč
Hrádek, č.p. 28 Barborská jihovýchodní fasáda	100 914,45 Kč	100 914,45 Kč
Hrádek, č.p. 28 Barborská opěrná zeď ze zahrady	59 966,00 Kč	59 966,00 Kč
Dům č.p. 30 Barborská ul. oprava omítek	35 815,60 Kč	35 815,60 Kč
Socha lva z opěrné zdi parku u Vlašského dvora - restaurování	19 550,00 Kč	19 550,00 Kč
Brána Jungmannovo náměstí – drobná oprava	25 498,00 Kč	25 498,00 Kč
Kaplička u č.p. 13 Žižkova brána – drobná oprava	28 694,00 Kč	28 694,00 Kč
Pomník T. G. Masaryka Havlíčkovo nám. - spáry	5 022,00 Kč	5 022,00 Kč
Votivní pilon, V Hutích – drobná oprava	7 042,00 Kč	7 042,00 Kč
Sochy u jezuitské koleje – restaurátorský průzkum	25 300,00 Kč	25 300,00 Kč
Hrádek, č.p. 28 Barborská – projektová dokumentace	58 076,00 Kč	58 076,00 Kč
Opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory – projektová dokumentace	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč

B/ Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob

ČP., ulice	*Náklady na obnovu v roce 2016*	*Fond regenerace města Kutné Hory*	*Příspěvek z Programu regenerace MK ČR*
Dům čp. 143 Husova ulice - fasáda	1 070 490,- Kč	200 000,- Kč	200 000,- Kč
Celkem	**---**	**200 000,- Kč**	**200 000,- Kč**

A) Památky ve vlastnictví města Kutná Hora

DŮM Č.P. 183 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střešního a vnějšího pláště
Rejstříkové číslo: 15788/2-1043/A12

Charakteristika památkové hodnoty

Dva sousedící řadové domy. Pravý dvoupatrový zvaný Kamenný dům a levý patrový, novorenesanční. Dispozičně i architektonicky odlišné stavby, spojené v jeden provozní celek. Gotické sklepy. Pozdní gotika z 80. let 15. století, úpravy v 19. a 20. století.

Dům č.p. 183 je řadový a je zapsán jako nemovitá kulturní památka společně s Kamenným domem (muzeum). Jeho patrová hmota je zakončena významným volutovým štítem. Dům je mimořádně pohledově exponován v souvislosti s vedle stojícím Kamenným domem, jednou z nejvýznamnějších kulturních památek ve městě. Jádro domu je nepochybně středověké, nadzemní partie však klasicistní. Návrh stávajícího uličního průčelí pochází z roku 1904 od místního stavitele Bohuslava Moravce, při realizaci však bylo v celkovém výraze zjednodušeno. Dům je situován v hranicích Městské památkové rezervace Kutná Hora.

Stav před obnovou

Fasáda objektu byla poškozená povětrnostními vlivy a zemní vlhkostí v parteru. Celkový barevný nátěr byl vybledlý. Truhlářské prvky (okna a dveře) vyžadovaly odbornou opravu včetně nového nátěru, některá okna byla na konci své životnosti. Klempířské prvky (svody, oplechování) vyžadovaly opravu, některé bylo nutné zcela vyměnit za nové. Kamenné prvky (vstupní portál, okénko do sklepa, prvky na štítě) vyžadovaly odbornou opravu.

Střešní krytina z bobrovek byla dožilá, do střechy lokálně zatékalo. Krov vyžadoval pouze lokální opravu. Klempířské prvky byly nefunkční. U komína bylo dožilé spárování.

Popis provedených prací

Nesoudržné omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu a bylo provedeno omytí fasád tlakovou vodou. Otlučená místa byla nově omítnuta, poškozené štukové prvky fasády byly opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo zachováno. Opravená fasáda byla opatřena barevným nátěrem ve dvou odstínech. Sokl byl proveden ze sanační omítky s povrchovou úpravou v imitaci pískovce. Truhlářské prvky byly odborně opraveny a opatřeny novým nátěrem. Některé prvky bylo nutné vyrobit nově. Klempířské prvky byly odborně opraveny a některé bylo nutné vyměnit za nové měděné prvky. Kamenné prvky byly odborně opraveny.

Dožilá střešní krytina bobrovka byla vyměněna za novou. Poškozené prvky krovu byly opraveny. Klempířské prvky byly částečně opraveny a částečně vyměněny za nové měděné prvky. U komína bylo provedeno nové spárování.

Celkové náklady činily	***966 499,10 Kč***
z toho: prostředky z rozpočtu města	631 499,10 Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	335 000,00 Kč

Stav před opravou

Stav po opravě

DŮM Č.P. 242 ČESKÁ ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova vnějšího pláště
Rejstříkové číslo: 20527/2-1043/B61

Charakteristika památkové hodnoty

Patrový zděný dům, umístěný v uliční čáře, tvořící součást zástavby důležité komunikace v historickém jádru města. Stavba na obdélném půdorysu s krátkým zadním křídlem. Dům má poměrně výrazně členěnou hlavní fasádu do ulice. Střecha domu je valbová, nasazená na zčásti dřevěné římse. Plně zachována je vnitřní dispozice, odpovídající poslední přestavbě domu, původní charakter těchto interiérů a zčásti i některé původní detaily. Dochovány jsou přitom sklepy a pravděpodobně větší část přízemí z původního gotického domu na této parcele. Středověké zdivo musí být i v patře, kde je zachována i vložená srubová místnost. Další hodnotné konstrukce a detaily mohou být dosud ukryty pod mladšími úpravami, jejich existence je zde velmi pravděpodobná.

Stav před opravou

Omítka byla lokálně degradovaná a opadaná vlivem vzlínání zemní vlhkosti. Na fasádě v úrovni patra byly viditelné trhliny. Nátěr truhlářských prvků byl degradovaný, některá okna byla již značně poškozená. Klempířské prvky byly částečně poničené. Kamenný sokl a vstupní portál vyžadovaly odbornou opravu.

Popis provedených prací

Nesoudržné omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu a celá fasáda byla omyta tlakovou vodou. Svislé trhliny byly vyspraveny, otlučená místa nově omítnuta, poškozené štukové prvky fasády byly opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo zachováno. Opravená fasáda byla sjednocena štukem a barevným nátěrem ve dvou odstínech. Truhlářské prvky (okna, vchodové dveře) byly vyměněny za kopie původních. Klempířské prvky byly částečně opraveny a částečně vyměněny za nové. Kamenný sokl a vstupní portál byly odborně opraveny.

Celkové náklady činily	***1 147 902,60 Kč***
z toho: prostředky z rozpočtu města	712 902,60 Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	435 000,00 Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

HRÁDEK, Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava dřevěné konstrukce balkónu
Rejstříkové číslo: 29408/2-1043/A3

Charakteristika památkové hodnoty

Součást historické zástavby města, monumentální objekt se složitým vývojem, mimořádně hodnotná památka s dochovanými původními interiéry, situovaná v důležité poloze, jeden z nejvýznamnějších památkových objektů města. Areál je tvořen vlastním palácem, mohutnou patrovou budovou čtyřkřídlé dispozice s vnitřním uzavřeným nádvořím a přiléhající zahradou, uzavřenou ohradní zdí s bránou. V zahradě je umístěn těžní stroj. Areál je situován v historické zástavbě města na hraně údolí říčky Vrchlice, v jeho nejvýznamnější části, na trase spojující střed města s chrámem sv. Barbory.

Konstrukce balkónu je zcela novodobá, odhadem z počátku 90. let 20. století. Jestli respektuje nějakou starší konstrukci na jejím místě, není známo. Ale dochované gotické krakorce naznačují, že zde kdysi musela být podobná pavlač, neboť tvořila jediný přístup z chodby do záchodového přístavku.

Stav před opravou

Při celkovém zběžném pohledu na dřevěnou konstrukci balkónu nebyla patrná nadměrná geometrická deformace. Při čelním pohledu bylo patrné vychýlení prvního vysutého trámu směrem vpravo. Všechny lepené spoje trámů rámové konstrukce zábradlí, výplní, podlahová prkna a nosné hranoly pod podlahou byly poškozeny vlivem působení vnějších povětrnostních vlivů. Jednotlivá prkna ve spojích praskala a vzájemně se kroutila. Materiál byl napaden dřevokaznou houbou. Pevnost materiálu byla velmi omezena. Všechny vysuté trámy bylo nutné zkontrolovat, především jejich upevnění ve zdivu objektu a funkčnost oplechování. Materiál, kterým bylo kování pro zavětrování zábradlí upevněno do dřevěné konstrukce, byl poškozen korozí. Původní povrchová úprava byla dochována v nesouvislé vrstvě a z povrchu se odlupovala v šupinách.

Popis provedených prací

Celá konstrukce balkónu byla demontována. Byl prověřen stav konstrukčního materiálu vysutých trámů. Vysutý trám, jehož zhlaví bylo nadměrně napadeno dřevokaznou houbou, byl nahrazen kopií v celém rozsahu včetně nového oplechování. Poškozená omítka v okolí vysutých trámů byla vyspravena. Nosné hranoly byly nahrazeny novými, zhotovenými z masivního dubového dřeva. Nosné hranoly nyní nezasahují do bočního obvodového zdiva objektu, jak tomu bylo dříve, toto provedení vylučuje zatékání srážkové vody do zdiva objektu. Rámová konstrukce zábradlí s výplní a podlahová prkna byly nově zhotoveny v plném rozsahu z masivního dubového dřeva. Zhlaví všech vysutých trámů bylo ošetřeno přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Všechny plochy jednotlivých dřevěných dílů byly opatřeny lazurním nátěrem světle hnědého odstínu. Poté byla opravená dřevěná konstrukce balkónu namontována zpět na místo a opatřena závěrečnou povrchovou úpravou. Kovový materiál byl zbaven původní povrchové úpravy, povrch byl zinkován a na závěr byla provedena nová povrchová úprava černou barvou s grafitem.

Celkové náklady činily	***181 199,22 Kč***
Oprava konstrukce balkónu	**160 530,00 Kč**
z toho: prostředky z rozpočtu města	85 530,00 Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	75 000,00 Kč
Oprava omítek	**13 982,76 Kč**
Oprava vstupu na balkón	**6 686,46 Kč**

Stav před obnovou

Stav po opravě

HRÁDEK, Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava opěrné zdi
Rejstříkové číslo: 29408/2-1043/A3

Charakteristika památkové hodnoty

Součást historické zástavby města, monumentální objekt se složitým vývojem, mimořádně hodnotná památka s dochovanými původními interiéry, situovaná v důležité poloze, jeden z nejvýznamnějších památkových objektů města. Areál je tvořen vlastním palácem, mohutnou patrovou budovou čtyřkřídlé dispozice s vnitřním uzavřeným nádvořím a přiléhající zahradou, uzavřenou ohradní zdí s bránou. V zahradě je umístěn těžní stroj. Areál je situován v historické zástavbě města na hraně údolí říčky Vrchlice, v jeho nejvýznamnější části, na trase spojující střed města s chrámem sv. Barbory.

Opěrná zeď tvořící severní předpolí mohutné budovy gotického Hrádku sestává z několika úseků nestejného stáří. Ve spodní části se nachází zbytek tzv. Podhrádecké brány, projevující se dosud mohutnými kamennými bloky armovaného nároží. Střední část zdi je patrně o něco mladšího původu, projevující se jiným charakterem skladby zdiva. Poslední, horní úsek, vznikl až ve 20. století přezděním původní zdi v souvislosti s novým řešením prostoru před Hrádkem a osazením pomníku obětem I. světové války v roce 1934.

Stav před opravou

Větší část spodního úseku zdi prorůstala popínavou zelení, povrchová úprava byla dožilá. Nejzávažnějších poruchou byla svislá trhlina v šíři několika centimetrů v místě styku dvou částí zdi a zalomení. Trhlina začínala u paty zdi a pokračovala až do horních partií, které byly porostlé popínavou zelení. Menší diagonální trhlina šíře několika centimetrů se vyskytovala blíže ulici Barborské, rovněž ve styku dvou etap výstavby. Ostatní části zdi kryté kamennými deskami byly v poměrně dobrém stavu bez zjevných poruch. Prvotní příčinou poruch bylo nedokonalé provázání jednotlivých, v různém období realizovaných částí opěrné zdi. Do těchto spár docházelo k zatékání prosáklých dešťových vod a vymývání výplně spár. Zeď pak v těchto místech ztrácela na únosnosti a působením zemního tlaku pak docházelo k rozvírání trhlin a tím i dalšímu zatékání srážkové vody. Dalším negativním vlivem bylo obrůstání popínavými rostlinami, jejich kořeny postupně prorůstaly do spár zdiva a tím spáry a zdivo porušovaly. Jinak bylo možné konstatovat, že zemní tlaky nejsou tak velké a zeď je v podstatě v celé délce schopna tyto tlaky přenášet.

Popis provedených prací

Veškeré popínavé rostliny včetně kořenů byly ze zdi odstraněny. Pro odlehčení byla z plošiny odstraněna vrchní zemina v celé ploše. Tato zeď byla odbourána, očištěna, byla vložena výztuž a zeď znovu dozděna do stejné výšky. Zdivo bylo lokálně přezděno, doplněno kameny, vyklínováno a vyspárováno. Do zdi byly vyvrtány otvory pro vložení trubky pro odvodnění. Pilíř byl v úrovni terénu dozděn, cihelné úlomky vyjmuty a nahrazeny kameny, zdivo byla v koruně nad pilířem přespárováno. Veškeré trhliny byly sanovány injektáží a vložením výztuže. V celé délce opěrné zdi bylo opraveno spárování.

Celkové náklady činily	***421 299,00 Kč***
Rok 2015 (návrh na opravu a statický posudek)	**11 616,00 Kč**
Rok 2016 celkem	**409 683,00 Kč**
Oprava opěrné zdi	400 971,00 Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	355 971,00 Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	45 000,00 Kč
Návrh na opravu II. etapa	8 712,00 Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

PARK U VLAŠSKÉHO DVORA
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava opěrné zdi a restaurování kašny u žáby
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2/5

Charakteristika památkové hodnoty

Vlašský dvůr vznikl na konci 13. století jako královský palác s mincovnou, zpracovávající stříbro těžené v kutnohorských dolech. Razily se zde pražské groše. Král Václav II. k tomu povolal italské odborníky, z toho byl také odvozen název dvora. Kolem roku 1400 byl Václavem IV. palác s kaplí i šmitny nákladně přestavěny. Vlašský dvůr byl ve středověku využit k pořádání mnoha státnických aktů, např. vydání Dekretu kutnohorského roku 1409, volba Vladislava Jagellonského českým králem roku 1471. Od 18. století po vytěžení kutnohorských stříbrných dolů dvůr ztratil na významu a chátral. Koncem 19. století byl puristicky přestavěn.

Kamenná kašna u žáby a přilehlé zdivo je součástí opěrných zdí v parku u Vlašského dvora. K výstavbě této zdi a kašny došlo pravděpodobně v roce 1899, kdy byla provedena parková úprava sadů Dr. Bedřicha Pacáka. Kašna je tvořena druhotně použitým gotickým ostěním portálu, vnitřní konchou a skalkou, na níž spočívá plastika žáby (původně dle popisů šlo o chrlič sejmutý na konci 19. století z chrámu sv. Barbory). Část s veřejnými záchodky a kamenné schodiště je novodobé.

Stav před obnovou

Stávající podoba kašny vypovídala o dlouhodobé neúdržbě a vandalských zásazích. Tento stav bylo vhodné s ohledem na okolní prostředí areálu řešit. Ačkoliv se jedná o novodobou stavbu, měly být respektovány veškeré dochované původní prvky. Celkové poškození památky bylo závažné. Zvětrání kamene bylo viditelné na všech místech. Nejzávažnějším poškozením bylo naklonění stěny v důsledku působení kořenového systému po vykáceném stromu. Srážková voda zatékala na rubovou stranu zdiva, kde se voda dlouhodobě hromadila a destruovala kamenný portál i zdivo, jak erozí a vyplavováním pojiva, tak i vlivem mrazových cyklů.

Opěrná zeď vyzděná z kutnohorského pískovce byla v koruně vybočená o cca 20 cm, nejvíce v místě kořenu stromu. Další část vpravo od kašny byla kromě menšího vyklonění v poměrně dobrém stavu. Klenebná žebra a klenby kašny byly narušeny vlhkostí i částečným pohybem zdi.

Popis provedených prací

Krusty a nečistoty byly ručně odstraněny. Kámen byl po biosanaci konsolidován. Poškozené části byly armovány nerezovou konstrukcí přichycenou k podkladu. Chybějící fragmenty a profilové prvky byly vymodelovány z umělého kamene. Drobná mechanická poškození, praskliny a spáry byly vytmeleny. Některé prvky bylo nutné lokálně hloubkově injektovat. Doplněné části bylo nutné barevně sjednotit, aby byla zachována patina stáří. V nice bylo zapotřebí v první řadě zamezit průsaku vody z jezírka. Po vytmelení prasklin byla plocha dna bazénu překryta stěrkou a nivelačním potěrem. Kameny na skalce byly přerovnány a částečně vyměněny v duchu původní koncepce. Vyzdívka byla očištěna a dotažena k sesazenému portálu spolu s dospárováním. Technologie oběhu vody byla obnovena napojením na podzemní rezervoár napájený z Vojtěšského pramene. Podle dochovaných

fragmentů zničené novodobé plastiky žáby byl vytvořen nový odlitek z umělého kamene, který byl osazen na kamennou skalku.

Pařez a kořenový systém pokáceného stromu byly odstraněny. Vzhledem k tomu, že vyklonění zdi bylo značné, bylo přistoupeno k přezdění zdi. Zeď vpravo od kašny byla až po úroveň terénu rozebrána, byly provedeny nové základy a zeď byla z původního materiálu opět vyzděna. Do zdiva byly vloženy odvodňovací trubky. Koruna zdi byla opatřena prejzovou krytinou ve spádu. Zbývající část opěrné zdi byla doplněna a nově vyspárována.

Celkové náklady činily	***451 327,71 Kč***
Oprava opěrné zdi a restaurování kašny	**436 807,71 Kč**
z toho: prostředky z rozpočtu města	231 807,71 Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	205 000,00 Kč
Statický posudek opěrné zdi	**14 520,00 Kč**

Stav před obnovou

Stav po obnově

MOROVÝ SLOUP, ŠULTYSOVA ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování – I. etapa
Rejstříkové číslo: 38738/2-1043/A61

Charakteristika památkové hodnoty

V roce 1713 zachvátila celé Čechy vlna morové epidemie. Právě v tomto roce se Městská rada Kutné Hory rozhodla, že pro odvrácení nákazy nechá ve městě postavit sochu Neposkvrněného početí Panny Marie. V úvahu na tuto realizaci přicházeli dva sochaři, kteří v té době působili v Kutné Hoře. Matěj Václav Jackel, který pobýval v Sedlci a František Baugut, který tvořil sochy před jezuitskou kolejí. Městská rada se rozhodla pro Františka Bauguta a zadala mu vypracovat sochařský návrh. K posouzení a výběru místa byl přizván městský stavitel Jakub Vogler. Místo pro stavbu morového sloupu bylo vybráno na Zeleném trhu (dnes Šultysova ulice) v místě, kde dříve stával pranýř. Zde byl v roce 1714 položen základní kámen a do základu byla také vložena cínová schránka s ostatky svatých. Hotový sloup byl vysvěcen roku 1715. Zlacení detailů na sochách a nápisů bylo provedeno až v roce 1716 městským písařem Vojtěchem Keglerem.

Stav před započetím prací

Nejrozsáhlejším poškozením vrchní části sloupu byla eroze kamene, kterou bylo možné pozorovat na téměř celém povrchu sloupu. Úbytek původního povrchu až o několik milimetrů byl důsledkem působení srážkové vody, která odplavuje složky vápencového kamene. Nejvýraznější úbytek byl patrný na severní návětrné straně. Na jižní straně byly naopak tmavé krusty, pod jejichž povrchem docházelo k degradaci kamene a k odtrhávání povrchové vrstvy.

Popis provedených prací

V roce 2016 byla realizována I. etapa restaurátorských prací, bylo provedeno restaurování sochy Panny Marie a oblačného pylonu na samém vrcholu Morového sloupu. Socha a pylon byly nejprve očištěny od biologického napadení, poté byl povrch opláchnut tekoucí vodou a povrch dočištěn. Byly odstraněny nevyhovující a dožilé vysprávky a povrch kamene byl předzpevněn. Na soše Panny Marie byly redukovány tmely, v partii zeměkoule byl šetrně sejmut přetmelený povrch. Poté byl celý povrch dozpevněn. Následovalo čištění černých krust laserem a injektáž. Pozlacené kovové atributy byly očištěny, na některých místech bylo zapotřebí provést zlacení nové. Plastické retuše byly prováděny tmelem a měly převážně konzervační charakter. Doplněny byly hrany z důvodu zklidnění objektu a sochařské prvky, kde byly odstraněny nevhodné vysprávky. Barevná retuš byla provedena s cílem barevně sjednotit povrch tak, aby vynikla plasticita díla. Retuší byly opticky zapojeny staré i nové doplňky.

Celkové náklady činily	***3 154 997,- Kč***
Rok 2003 celkem (restaurování)	**1 120 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Programu regenerace MPR MK ČR	1 000 000,- Kč
prostředky z rozpočtu města	120 000,- Kč
Rok 2004 (restaurování)	**320 000,- Kč**
Rok 2007 (slavnostní osvětlení)	**365 242,- Kč**
Rok 2013 (komplexní restaurátorský průzkum)	**66 550,- Kč**
Rok 2014 (restaurování vzorového pole I. etapa)	**24 200,- Kč**
Rok 2015 (restaurování vzorového pole II. etapa)	**24 200,- Kč**
Rok 2016	**1 234 805,- Kč**
z toho: prostředky z rozpočtu města	354 805,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	880 000,- Kč

Stav po restaurování

VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: strop a krov nad Rytířským sálem
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 NKP

Charakteristika památkové hodnoty

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci státu. Byla zde královská mincovna a sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Národní kulturní památka v hmotové skladbě historického jádra a v panoramatu města má i dominantní význam urbanistický.

V odborné literatuře se založení Vlašského dvora klade na konec 13. století v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je možné předpokládat, že Vlašský dvůr vznikl ze stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jižní Moravou. Tvrze jsou zřejmě starší než město a byly zapojeny do systému městského opevnění na počátku 14. století. Funkce Vlašského dvora jako městského hradu je zdůvodněna potřebou bezpečného skladiště vytěžené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt využit jako mincovna – v blízkosti důlních provozů to bylo výhodné.

Stav před obnovou

V únoru 2011 byla při náhodné prohlídce zjištěna havárie stropní konstrukce a následně byl sál vyřazen z provozu. Na jaře 2011 bylo provedeno provizorní zajištění stropu a sál byl opět zpřístupněn. V roce 2012 byla provedena kompletní oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem.

Na základě dvou průzkumů konstrukce na místě (v říjnu 2014 a červenci 2015) byla zjištěna změna konstrukce, která byla způsobená sesycháním dřeva a nedokonalostí výroby. Z tohoto důvodu bylo navrženo opatření k zajištění konstrukce.

Popis provedených prací

Na spodní stranu rozpěry plných vazeb byly z boků čepů sloupků věšadla vloženy z každé strany příložky se sraženými čely. Příložky mají ve střední části zářezy pro čep sloupku, jinak jsou na sraz stejně jako stávající bačkory sloupků věšadel. K rozpoře jsou zespodu přibity dvěma kovanými hřeby. Protézy vazných trámů jsou staženy kovanými svorníky. Svorníky po dotažení mají zamezovat rozšiřování podélných svislých trhlin původního i nového trámu.

Celkové náklady činily	***1 658 769,89 Kč***
Rok 2011	**129 342,00 Kč**
PD provizorního zajištění	12 918,00 Kč
PD na opravu krovu a stropu	116 424,00 Kč
Rok 2012	**1 467 288,80 Kč**
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	420 000,00 Kč
podíl vlastníka	1 047 288,80 Kč
Rok 2015 (PD oprav)	**13 946,00 Kč**
Rok 2016 (zajištění konstrukce)	**48 193,09 Kč**

Stav po obnově

VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava kamenné kašny
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2

Charakteristika památkové hodnoty

Kašna vytvořená kameníkem V. Kulhánkem pochází z roku 1740, původně byla zdobena korunovaným lvem, držícím štít s nápisem Carolo VI. V současnosti je na kamenné kašně umístěna kopie bronzové sochy horníka z 19. století. V dřívějších dobách, kdy nádvoří sloužilo mincovnímu provozu, zde kašna nestála. Kamenná nádrž má kolmé stěny a ploché dno. Vnější stěny nádrže s jednoduše profilovaným madlem jsou sestaveny do půdorysu čtyřlistu z osmi segmentů s vystouplým žebrem v místě každého druhého spoje. Uprostřed dna je na podstavci z lomového kamene umístěna bronzová plastika havíře s nádobou na rudu nad hlavou.

Kamenný lev po snesení z kašny byl zazděn v opěrné zdi terasy parku u Vlašského dvora, kde byl při restaurování kamenných artefaktů v roce 2014 objeven. Lev byl z opěrné zdi vyjmut, zrestaurován a v nejbližších dnech bude umístěn v Dačickém domě.

Popis provedených restaurátorských prací

V roce 2006 v rámci provádění rozsáhlých stavebních prací na nádvoří, byla také restaurována kašna a socha. Restaurátorské práce obsahovaly ošetření kamene včetně obnovy vnitřního izolačního pláště, snesení a restaurátorské ošetření bronzové plastiky, rekonstrukce technologie vodního režimu. Restaurátorské práce byly prováděny konzervační metodou.

Na jaře roku 2016 před spuštěním kašny bylo provedeno přetmelení trhlin v kamenných článcích. S tím, že větší restaurátorský zásah bude nutné provést na jaře 2017.

Celkové náklady činily	***394 678,- Kč***
Rok 2006 celkem (restaurování kašny)	**390 768,- Kč**
Rok 2016 celkem (přetmelení kašny)	**3 910,- Kč**

Stávající stav

BAROKNÍ KAMENNÁ KAŠNA
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: kontrola stavu a očištění

Popis provedených prací

V parku Milady Horákové za budovou bývalého okresního úřadu v Radnické ulici přežívala barokní kamenná kašna, která svoji funkci nepřipomínala a ani neplnila. V souvislosti s úpravou okolí sochy sv. Václava byla zapomenutá kašna přesunuta na důstojné místo. Při bližším prozkoumání kašny se v jejím středu, ve štěrku a navršené zemině, objevil kamenný dřík, jenž sloužil k chrlení vody do kašny – toto byl skutečně nález, který nikdo nepředpokládal. Objevený artefakt byl vyzvednut ve značně neutěšeném stavu. Stejně jako samotné tělo barokní kašny projde i kamenný dřík restaurátorským zásahem, aby mohl po mnoha letech opět sloužit původnímu účelu v nově vybudované okolí sochy sv. Václava.

V roce 2007 byl odstraněn asfaltový povrch včetně zbytků zádlažby z minulého století, celé prostranství bylo zadlážděno valounovou dlažbou s vyskládaným historickým ornamentem a v okolí kašny byly osazeny kamenné sedací bloky. Dále bylo provedeno přemístění barokní kašny z parku Milady Horákové a instalace sítí nutných k jejímu zprovoznění.

V roce 2008 byly provedeny kamenické práce (restaurování kamenné kašny, vysekání kopie mísy, úprava dna kašny) a zprovoznění kamenné kašny (napojení na vodu, odpad a čerpadlo). Také byl proveden obklad kašny základu z kamenných kvádrů. Dále byla provedena úprava a očištění kamenných laviček včetně připevnění sedáků. Na závěr byla provedena hydrofobizace kamenných prvků. Také bylo provedeno slavnostní osvětlení kašny a sochy sv. Václava.

V roce 2011 byla provedena kontrola stavu kamenné kašny, očištění kamenných prvků a přetmelení prasklin. V roce 2016 byla provedena opětovná kontrola stavu kašny a očištění kamenných prvků.

Celkové náklady činily	***1 160 438,32 Kč***
Rok 2007	**750 446,24 Kč**
Rok 2008	**392 292,08 Kč**
Rok 2011	**9 500,00 Kč**
Rok 2016	**8 200,00 Kč**

Stávající stav

VÝKLENKOVÁ KAPLIČKA VOCELOVA ULICE
POZEMEK PARC. Č. 1464 K. Ú. KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava omítek ve spodní partii objektu a očištění sochy
Rejstříkové číslo: 33836/2-3311

Charakteristika památkové hodnoty

Výklenková kaplička pochází z 19. století a byla postavena jako ukončující prvek krátkého bloku domů po zboření vedle stojící Klášterské brány. Okolní zástavba byla zbourána (původně při domu č.p. 292). Po odbourání této zástavby kaple zůstala v solitérní poloze. Kaplička je jednoosá, krytá sedlovou střechou s trojúhelným štítem neseným pilastry, uprostřed hlubokého výklenku je na soklu umístěn reliéf Panny Marie s Ježíškem a anděly. Původní sousoší Panny Marie bylo přemístěno do zastřešeného atria Spolkového domu, v kapličce je umístěna kopie. Kaplička je s poměrně bohatým architektonickým členěním a s trojúhelníkovým štítem. Jde o příklad drobné klasicistní architektury z roku 1898.

Popis provedených prací

V roce 2009 byla provedena celková obnova výklenkové kapličky – krytina, omítky, nátěr, hydrofobizace, klempířské prvky, kovová mříž. Dále byla zhotovena přesná kopie kříže ze střednězrnného křemičitého pískovce. Nový kříž byl osazen na nerezový čep na vrcholu stříšky. Na závěr byla provedena hydrofobizace.

V roce 2010 byly započaty práce na restaurování sousoší Panny Marie s anděly. Bylo provedeno očištění od prachových depozitů, zažehlení povrchové úpravy a zpevnění kamene, sejmutí novodobých nátěrů. Ovšem na základě provedených průzkumů v samotném průběhu restaurování byla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem stanovena změna postupu prací. Originál sousoší Panny Marie byl restaurován konzervačním způsobem bez doplňování modelace, rovněž tak polychromie na sousoší je bez doplňování. Tento postup byl stanoven s ohledem na prezentování díla v lapidáriu v objektu čp. 146 Lierova ulice. Nika kapličky byla vyzdobena dekorativní šablonovou výmalbou dle historické fotodokumentace. Na původní místo do výklenku kapličky byla osazena kopie, která představuje původní vzhled sochy včetně doplnění chybějících tvarů a povrchů. Tyto práce byly ukončeny v roce 2012.

V roce 2013 bylo provedeno očištění sochy a výroba nového žezla, které bylo ulomeno. V roce 2016 byla provedena oprava omítek ve spodní partii objektu a očištění sochy od prachových depozitů.

Celkové náklady prací činily	***712 603,00 Kč***
Rok 2009	**461 811,00 Kč**
Rok 2010	**45 100,00 Kč**
Rok 2011	**107 800,00 Kč**
Rok 2012	**70 475,00 Kč**
Rok 2013	**3 630,00 Kč**
Rok 2016	**23 787,00 Kč**
z toho: oprava omítek	19 187,00 Kč
očištění sochy	4 600,00 Kč

Stávající stav

ZDĚNÉ PRAMPOUCHY
MEZI DOMY Č.P. 103 A 104 HUSOVA ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava 3 ks prampouchů ve Vysokostelské ulici

Popis provedených prací

Byla provedena oprava omítek včetně barevného nátěru a kompletní výměna bobrovek včetně hřebenáčů na stříškách prampouchů.

Celkové náklady činily ***49 898,00 Kč***

Stav před opravou

Stav po opravě

DŮM Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE - HRÁDEK KUTNÁ HORA

Druh obnovy: otlučení degradovaných omítek na jihovýchodní stěně
Rejstříkové číslo: 29408/2-1043/A3

Charakteristika památkové hodnoty

Nejstarší zmínky o kutnohorském Hrádku pocházejí z let 1312 a 1314. Budova architektonicky velmi cenná přečkala fáze historického vývoje města. Původně zde na konci 13. století stávala tvrz, jež střežila důležitou obchodní stezku tzv. Haberskou, která spojovala Čechy a Moravu. Prvním majitelem byl Heřman z Hrádku, později se na Hrádku vystřídalo několik majitelů, kteří postupně přebudovali tvrz na honosné patricijské sídlo gotického slohu s prvky rané renesance.

V roce 1490 Hrádek koupil Jan Smíšek z Vrchovišť, který provedl zásadní stavební úpravy. Bohatství rozvětvené rodiny Smíšků a pánů z Vrchovišť umožňovalo nejen uměleckou výzdobu Hrádku (malovaný strop v sále je jedna z prvních renesančních prací na našem území), ale dochovalo i objednávky soukromých bohatě ilustrovaných kancionálů – zpěvníků, stavbu soukromé rodové kaple v chrámu sv. Barbory i přestavbu kostela sv. Trojice na rodinné pohřební sídlo.

Z význačných majitelů ještě připomínáme nejvyššího mincmistra Albrechta z Guttenštejna, který vlastnil Hrádek v 16. století. Od roku 1676 jsou dějiny objektu Hrádku popisovány jako doba úpadku. Majitelem se stala obec a Hrádek se záhy v historických pramenech uvádí jako ruina.

Roku 1626 přicházejí do Kutné Hory jezuité, kteří v roce 1686 kupují Hrádek, provádějí stavební úpravy a zřizuje se seminárium. Školním účelům sloužila budova Hrádku i po zrušení jezuitského řádu roku 1773 a novogotická deska nad vchodem Hrádku, jež připomíná působení význačného pedagoga Gustava Adolfa Lindnera.

Bylo přistavěno nové schodiště, loggie v přízemí a chodbový trakt, neboť původní pavlač byla značně zchátralá a ohrožovala životy studentů. V roce 1854 byl vybudován dnešní krov. Zmizely vysoké gotické střechy a štíty s fiálami i třetí patro obytné věže. V roce 1907 byl Hrádek tehdejším ministerstvem kultury prodán městu s úmyslem zbudovat zde muzeum stříbrné Kutné Hory. Tento úmysl byl však realizován až v roce 1947, kdy byla budova věnována muzejním účelům, a po umělecko-historickém průzkumu bylo započato s rozsáhlými stavebními úpravami, které uvedly objekt do stavu původního měšťanského sídla a byly zde umístěny expozice a pracovny muzea.

Popis provedených prací

Ve spodní části jihovýchodní stěny budovy byly lokálně degradované omítky, které byly poškozeny vlhkostí, solemi a porostem z břečťanu. V roce 2009 byla ve spodní partii budovy Hrádku na jihovýchodní stěně silně zvětralá omítka, která opadávala. V té době zároveň probíhala rekonstrukce objektu č.p. 43 Pod Hrádkem, který zadní stěnou navazuje na jihovýchodní stěnu Hrádku. Proto bylo přistoupeno k otlučení degradovaných omítek a zhotovení omítek nových. Práce probíhaly v měsících říjen a listopad 2009 a byly dokončeny po skončení zimního období v dubnu 2010.

V roce 2012 z důvodu ochrany majetku vlastníků domu č.p. 43 jsme byly nuceni částečně otlouct omítky zvlhlé fasády jihovýchodní stěny Hrádku v místě nad střechou domu č.p. 43. Degradovaná omítka padala na břidlicovou krytinu a poškozovala ji. V té době se předpokládalo, že opětovné vlhnutí zdiva jihovýchodní stěny je pravděpodobně zapříčiněno porušenou kanalizací. Dále byly provedeny sondy, ale nebyla zjištěna žádná příčina vlhnutí zdiva. Pravděpodobně jde o zemní vlhkost (možná i důlní vody), protože spodní partie jihovýchodní stěny Hrádku je pod úrovní terénu. Aby se předešlo dalším opravám zvlhlých a degradovaných omítek, bylo přistoupeno k otlučení omítek a obnažení kamenného zdiva, které pohledově navazuje na ohradní zeď. Obnažené zdivo bylo očištěno kartáčem, probarvená omítka byla zakartáčovaná do kamenného zdiva a celá plocha ošetřena hydrofobním nátěrem. Aby bylo možné provést otlučení omítek, bylo zapotřebí upravit kabelové trasy vedení slavnostního osvětlení na jihovýchodní stěně Hrádku.

V roce 2014 se na nás opět obrátili vlastníci domu č.p. 43 s tím, že omítky ve spodní partii jihovýchodní stěny Hrádku jsou poškozené vlhkostí a kusy degradované omítky padají na zahradu. Proto bylo opět přistoupeno k otlučení další části omítek a obnažení kamenného zdiva. Obnažené zdivo bylo očištěno kartáčem, probarvená omítka zakartáčována do kamenného zdiva a celá plocha ošetřena hydrofobním nátěrem.

V roce 2016 bylo provedeno otlučení degradovaných omítek na další části jihovýchodní stěna budovy Hrádku. Obnažené zdivo bylo upraveno stejným způsobem jako v dřívějších etapách. Dále byla provedena oprava části opěrné zdi zahrady Hrádku, která byla v minulosti neodborně vyspravena a docházelo tak k uvolňování a vypadávání kamenů, do zdi také zatékalo. Degradovaná část opěrné zdi byla odbourána a opětovně vyzděna, nefunkční spáry byla vysekány, zdivo vyklínováno a nově vyspárováno.

Celkové náklady činily	***648 362,45 Kč***
Rok 2009	**128 161,00 Kč**
Rok 2010	**127 878,00 Kč**
Rok 2012	**96 383,00 Kč**
Rok 2014	**135 060,00 Kč**
Rok 2016	**160 880,45 Kč**
z toho: sejmutí poškozených omítek	97 858,75 Kč
úprava kabelů slavnost. osvětlení	3 055,70 Kč
oprava opěrné zdi od p. Moce	59 966,00 Kč

Stav před opravou

Stav po opravě



DŮM Č.P. 30 BARBORSKÁ ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava omítek ve vstupní chodbě v přízemí
Rejstříkové číslo: 19708/2-1043/A18

Charakteristika památkové hodnoty

Dvoupatrový dům s poměrně bohatě členěnou barokní fasádou a valbovou střechou. Uprostřed je portál se stlačeným obloukem. Dům má gotický původ (sklepy). Nad terénem je hlavně barokní stavba z roku 1713, zřejmě s použitím části gotických zdí.

Popis provedených prací

V roce 2007 bylo provedeno vybourání odvětrávacího průduchu z horní části sklepa nuceným odsáváním (ventilátorem) mimo objekt. Dále byly provedeny odvětrávací vrty ve zdivu chodby v přízemí, na schodišti a v obvodovém zdivu. Část zasklení oblouku vstupních dveří do dvora bylo nahrazeno mříží. Omítky na chodbě byly opraveny a byla nová provedena výmalba. Tyto úpravy byly provedeny z důvodu, aby se částečně zabránilo degradování omítek následkem zemní vlhkosti.

V roce 2016 byla provedena oprava omítek ve vstupní chodbě v přízemí objektu. Poškozené omítky, které byly degradované z důvodu vlínání zemní vlhkosti, byly otlučeny. Tato místa byla nově omítnuta a sjednocena výmalbou.

Celkové náklady činily	***165 941,60 Kč***
Rok 2007	**130 126,00 Kč**
Rok 2016	**35 815,60 Kč**

Stávající stav

SOCHA LVA Z OPĚRNÉ ZDI TERASY PARKU U VLAŠSKÉHO DVORA KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování sochy
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2/5

Charakteristika památkové hodnoty

Kamenná figura zvířete zobrazuje majestátního krále zvířat lva. Lev sedí na zadních nohou, zatímco v předních drží erb s vysekaným nápisem *„CAROLO VI. IMPERANTE“*. Ocas lva vede mezi tlapami dopředu, kde se rozděluje a kolem těla se vrací na jeho záda. Jde tedy o dvouocasého lva, který je korunován královskou korunou.

Socha byla nalezena v roce 2014 zazděná v opěrné zdi terasy v parku u Vlašského dvora z přelomu 19. a 20. století. Vzhledem k dobrému stavu díla i z jeho přední, původně zazděné strany, je možné dle nápisu na erbu dílo slohově zařadit do první poloviny 18. století. Erb je opatřen latinským nápisem „císař Karel VI.“, který vládl v letech 1711 – 1740. Lev byl pravděpodobně původně zhotoven pro ozdobení kašny na nádvoří Vlašského dvora, která byla vytvořená kameníkem V. Kulhánkem a pochází z roku 1740. Skutečnost, že socha pochází z kašny, potvrzuje i přítomnost otvorů, které procházejí vnitřkem sochy a v erbu, uších, tlamě a koruně ústí ven.

Důvody pro zazdění lva jsou nejasné. Kameníci při budování opěrných zdí použili celou řadu prvků z jiných staveb, které prezentovaly jako artefakty. Ale proč právě sochu lva, jež byla ze všech prvků nejzachovalejší, takto ukryli? Jako vysvětlení se nabízí snad jen národnostní důvody na počátku 20. století.

Popis provedených prací

Socha lva po vyjmutí z opěrné zdi terasy byla v poměrně dobrém stavu, avšak její vrácení do zdi ani do interiéru se nepředpokládalo. Také proto, že na jejím původním místě (kašna na nádvoří) stojí jiná socha. Jako vhodné umístění pro zrestaurovanou sochu bude interiérové prostředí.

Socha byla po vyjmutí ze zdi převezena do ateliéru, očištěna od zbytků malty a prachových depozitů. Kontrastní tmavé depozity na přední části byly mírně potlačeny. Rozhraní mezi exponovanou a ukrytou pohledovou částí sochy bylo ponecháno v dochovaném stavu. Rozdíl mezi oběma povrchy je ukázkou vlivu vnějšího prostředí na kamenný materiál díla. Zaslepené otvory byly obnoveny. Zákrok konzervačního charakteru respektoval míru jeho dochování, a proto byla pouze doplněna místa, kde byl materiál narušen. V závěru byla provedena lokální barevná retuš, která zklidnila rušivá místa a napomohla celkovému vnímání díla. Jako vhodné umístění pro takto zakonzervovanou sochu se jeví Dačického dům, kde bude socha prezentována i veřejnosti.

Celkové náklady činily	***67 728,00 Kč***
Rok 2014	**48 178,00 Kč**
očištění před vyjmutím	6 900,00 Kč
vyjmutí sochy	39 100,00 Kč
zazdění otvoru ve zdi	2 178,00 Kč
Rok 2016 (restaurování)	**19 550,00 Kč**

Stav před vyjmutím

Stav po vyjmutí z opěrné zdi

Stav po restaurování

BRÁNA JUNGMANNOVO NÁMĚSTÍ
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava omítek
Rejstříkové číslo: 18597/2-1043/B89/2

Charakteristika památkové hodnoty

Brána je jednoosá s půlkruhově zaklenutým průchodným obloukem, nad římsou je zdvižený volutový štít s obdélníkovým výklenkem. Zdivo brány je na pravé straně součástí nároží domu č.p. 445, na levé se k němu přimyká ohradní zeď dvoru domu č.p. 444. Podle literatury šlo původně o kapli sv. Jana, doloženou k roku 1747 a později upravenou na bránu. Úprava musela být uskutečněna někdy kolem roku 1800, protože na půdorysném plánu od Franze Josepha Schaffuse z roku 1813 je původní kaple již zakreslena jako brána.

Popis provedených prací

V roce 2007 byla provedena kompletní oprava brány. V roce 2012 byly opraveny omítky ve spodní partii objektu. V roce 2016 byly opraveny degradované omítky spodních partií brány. Omítky byly otlučeny, provedeny nové sanační omítky a opravený povrch byl sjednocen štukem a barevným nátěrem.

Celkové náklady činily	***182 737,00 Kč***
Rok 2007	**149 399,00 Kč**
Rok 2012	**7 840,00 Kč**
Rok 2016	**25 498,00 Kč**

Stávající stav

KAPLIČKA U Č.P. 13 ŽIŽKOVA BRÁNA
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava omítek
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2

Charakteristika památkové hodnoty

Objekt kapličky je situován na jihovýchodní hranici městské památkové rezervace při vstupu do areálu parku pod Vlašským dvorem. Kapličky byla pravděpodobně postavena v polovině 19. století při vstupu do soukromé zahrady ve vlastnictví rodiny Breüerů, přistavěna byla k přízemnímu domku na místě dnešního hlavního vstupu do parku a do zahrady se tedy původně chodilo podél průčelí kapličky.

Popis provedených prací

V roce 2009 byla provedena kompletní oprava kapličky.

V roce 2016 byly opraveny degradované omítky spodních partií kapličky. Omítky byly otlučeny, provedeny nové sanační omítky a opravený povrch byl sjednocen štukem a barevným nátěrem. Dále bylo provedeno očištění a nový nátěr kovového plůtku a branky.

Celkové náklady činily	***226 232,00 Kč***
Rok 2009	**197 538,00 Kč**
Rok 2016	**28 694,00 Kč**

Stávající stav

SOCHA T. G. MASARYKA
PŘEDPOLÍ VLAŠSKÉHO DVORA
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava soklu
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2

Popis provedených prací

V roce 2008 bylo provedeno sekání nápisu na sokl „T. G. MASARYK“.

V roce 2016 bylo provedeno doplnění chybějící žulové desky v soklové části a přespárování celého soklu.

Celkové náklady činily	***5 827,00 Kč***
Rok 2008	**805,00 Kč**
Rok 2016	**5 022,00 Kč**

Stávající stav

VOTIVNÍ PILON V HUTÍCH
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava omítek
Rejstříkové číslo: v roce 2012 byl pilon prohlášen za kulturní památku

Charakteristika památkové hodnoty

Jde o barokní votivní pilon, který původní majitel nechal vystavět jako ochranu proti povodním. Čtyřhranný votivní pilon s nikami v nichž jsou umístěny novodobé sochy svatých (sv. Barbora, sv. Florián, sv. Vojtěch a sv. Prokop).

Popis provedených prací

V letech 2008 – 2009 byla provedena celková oprava pilonu na náklady soukromého sponzora. V roce 2010 byla provedena výroba sošek, které byly osazeny do prázdných nik. Výroba těchto sošek byla uhrazena soukromými sponzory. V roce 2009 byla provedena úprava přilehlého okolí pilonu na náklady Města Kutná Hora. V roce 2010 bylo provedeno slavnostní osvětlení pilonu na náklady soukromého sponzora.

V roce 2014 byla provedena oprava omítek spodní partie objektu a likvidace zeleně v jeho přilehlém okolí. V roce 2016 byla provedena oprava omítek v dolní partii pilonu včetně barevného nátěru, odstranění rostlin v přilehlém okolí a doplnění pískem.

Celkové náklady činily	***80 569,00 Kč***
Rok 2009	**54 340,00 Kč**
Rok 2014	**19 187,00 Kč**
Rok 2016	**7 042,00 Kč**

Stávající stav

PARAPETNÍ ZEĎ SE SOCHAŘSKOU VÝZDOBOU PŘED JEZUITSKOU KOLEJÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurátorský průzkum
Rejstříkové číslo: 29963/2-1043/A9/6

Charakteristika památkové hodnoty

Podle pražského vzoru spojení jezuitské koleje Klementina a Pražského Hradu byla v Kutné Hoře vytvořena tzv. královská cesta. Na způsob mostu bylo spojeno centrum města a jezuitská kolej se Svatobarborským chrámem. Na parapetní zeď před kolejí bylo v letech 1707 – 1716 osazeno 12 sousoší z kutnohorského vápence. Poslední třinácté sousoší Jana Nepomuckého bylo osazeno až ve 40 letech 18. století. Autorem sousoší je František Baugut představitel jezuitského řádu, který podle své představy stvořil jezuitské světce.

Popis provedených prací

V letech 2005 – 2006 bylo provedeno komplexní restaurování souboru 13 sousoší včetně parapetní zdi a váz. V roce 2007 bylo provedeno zlacení atributů u sousoší sv. Václava a restaurování písma u všech sousoší. V roce 2008 byla provedena obnova hydrofobizace sousoší. V roce 2011 byla provedena oprava parapetní zdi po nové zádlažbě. V roce 2013 bylo provedeno restaurování originálu sochy mouřenína ze sousoší sv. Františka Xaverského a restaurování originálu sochy anděla ze sousoší sv. Floriána. Obě zrestaurované sochy byly umístěny do lapidária (zastřešené átrium ve Spolkovém domě).

V roce 2016 byl vypracován restaurátorský průzkum s návrhem opatření na restaurování a údržbu. Na základě podrobného vizuálního průzkumu byl zhodnocen stav sochařských děl po uplynutí 10 až 11 let od posledního restaurátorského zásahu. Přestože materiál soch byl již před posledním restaurováním značně narušen a bylo upozorněno na blížící se nutnost náhrady sochařských děl kopiemi. Je zřejmé, že stav po uplynutí 10 let není ideální, ale poškození jsou převážně povrchového charakteru a při řádné údržbě bude možné prodloužit životnost sochařských děl na jejich původním umístění. Na základě provedeného průzkumu bylo doporučeno postupné restaurování sousoší podle jejich stavu. Nejvíce narušené je sousoší sv. Isidora a sv. Františka Xaverského. Následuje sousoší sv. Františka Borgii, sv. Anny, sv. Ludvíka a Karla Velikého. Sousoší sv. Barbory, sv. Josefa. Sv. Ignáce, sv. Josefa Kalasanského a sv. Floriána jsou v relativně dobrém stavu. V nejlepším stavu je sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.

Celkové náklady činily	***5 873 534,41 Kč***
Rok 2005 (restaurování I. etapa)	**2 099 999,30 Kč**
Rok 2006 (restaurování II. etapa)	**3 376 022,86 Kč**
Rok 2007 (zlacení atributů a restaurování písma	**147 482,65 Kč**
Rok 2008 (hydrofobizace soch)	**59 746,00 Kč**
Rok 2011 (oprava parapetní zdi)	**77 863,60 Kč**
Rok 2013 (restaurování originálů mouřenína a anděla)	**87 120,00 Kč**
Rok 2016 (restaurátorský průzkum)	**25 300,00 Kč**

Stávající stav

HRÁDEK, Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: projektová dokumentace
Rejstříkové číslo: 29408/2-1043/A3

Popis provedených prací

V roce 2016 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na kompletní opravu krovu a střešního pláště budovy Hrádku.

Celkové náklady činily ***58 076,00 Kč***

Stávající stav

OPĚRNÉ ZDI AREÁLU CHRÁMU SV. BARBORY
VORLÍČKOVY SADY
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: projektová dokumentace
Rejstříkové číslo: 33635/2-1043/A4/3

Popis provedených prací

V roce 2016 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na kompletní opravu ohradních a opěrných zdí se schodištěm kolem areálu chrámu sv. Barbory.

Celkové náklady činily ***180 000,00 Kč***

Stávající stav

B) Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob

OBJEKT Č. P. 143 HUSOVA ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova uliční a dvorní fasády
Rejstříkové číslo: 40126/2-1043/A32

Charakteristika památkové hodnoty

Historický objekt v pohledově významné poloze, pravděpodobně jeden z nejhodnotnějších v rámci MPR. Obsahuje cenné gotické prvky (exteriér i interiér) a ojedinělé zachovalé středověké kamenné schodiště do patra v zadní části domu. V patře domu je velká, srubem obložená síň. Stavebníkem domu byl mezi lety 1485 – 1499 Václav Draštík. Vystavěl jej způsobem, který prakticky jen s několika změnami umožňuje jeho fungování dodnes. Hodnotu domu zvyšuje poměrně bohatě členěná barokní fasáda.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***1 070 490,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MPR	200 000,- Kč
podíl vlastníka	670 490,- Kč

Stav před obnovou

1.3.2016
3S2 5489
5S8 2371

Stav po obnově

2) Podpora obnovy kulturních památek z rozpočtu města - „Fond regenerace města Kutné Hory“

Město Kutná Hora, v rámci své působnosti stanovené příslušnými právními normami, považuje poskytování příspěvků ze svého rozpočtu na obnovy kulturních památek nacházejících se v územní působnosti města Kutná Hora, poskytování příspěvků na obnovy nemovitostí určující charakter městské památkové rezervace Kutná Hora a poskytování příspěvků na náklady spojené se záchrannými archeologickými výzkumy za důležité nástroje péče o kulturní dědictví bohatého havířského města, pokladnice Českého království ve středověku. Poskytování příspěvků je naplněním jedné z povinností, které městu ukládají příslušné právní normy (zejména ustanovení §30 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči a ustanovení §2 odstavce 2 a §85 písmene j/ zákona č.128/2000 Sb., o obcích). V rámci samostatné působnosti tak může Město Kutná Hora v souladu s citovanými právními normami pečovat o kulturní hodnoty města zapsaného na Seznam kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO i formou přímé finanční pomoci, a to jak samostatně, tak v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora v souladu s usnesením vlády ČR číslo 209/1992.

Systém poskytování příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace památek města Kutná Hora je postavený na principu vícezdrojového financování obnov kulturních památek a nemovitostí určující charakter městské památkové rezervace. Příspěvky do 100% výše nákladů mohou být přiznány zcela výjimečně a pouze v případě restaurování kulturní památky nebo její části podle zvláštního předpisu. Cílem je pomoci vlastníkům zachovat stavebně-historické a umělecko-řemeslné hodnoty města včetně hodnot archeologických, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit tím území města Kutné Hory jako místa pro hodnotný život jeho obyvatel a současně pro jeho turistický ruch.

Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č.260/03 ze dne 25.11.2003 zřídilo Fond regenerace města Kutná Hora s platností od 1.1.2004 a zároveň schválilo „Statut Fondu regenerace města Kutná Hora“ a „Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora na obnovu kulturních památek a nemovitostí dotvářející charakter MPR Kutná Hora v samostatné územní působnosti Města Kutná Hora“.

Tvorba fondu regenerace

Fond regenerace města Kutné Hory je tvořen z následujících zdrojů:

- příjmy z rozpočtu Města Kutné Hory každoročně ve výši 2 mil. Kč
- 50% z příjmů Města Kutné Hory z pronájmu prostor k filmování za období předchozího roku
- dary nebo příspěvky od fyzických nebo právnických osob, nadací a podobně

Používání Fondu regenerace města Kutné Hory

Prostředky Fondu regenerace se určují podle ustanovení §19 zákona č.250/2000 Sb. takto:

1) Na zachování a obnovy nemovitých kulturních památek v územní působnosti Města Kutné Hory
2) Na zachování a obnovy movitých kulturních památek, které jsou nebo mají být umístěny na veřejně přístupném místě v Kutné Hoře
3) Na obnovy nemovitých kulturních památek nebo jejich částí, které mohou provádět pouze restaurátoři s příslušnými povoleními MK ČR (restaurování)
4) Na obnovy plášťů domů (střechy, uliční průčelí) nezapsaných jako kulturní památka, avšak dotvářející charakter MPR Kutná Hora
5) Na obnovy nebo restaurování vybraných hodnotných stavebně-historických prvků (ostění, klenby, dveře ležících v MPR Kutná Hora)
6) Na provádění záchranných archeologických průzkumů
7) Jako podíly města v Programu regenerace MPR Kutná Hora v případě, jde-li o jiné vlastníky než Město Kutná Hora a zapojené do tohoto programu

V roce 2016 byly v rámci Fondu regenerace Města Kutná Hora k dispozici finanční příspěvky ***v celkové výši 2 837 392,- Kč*** na obnovy památek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a ve vlastnictví církví.

Zásady použití prostředků z Fondu regenerace podléhají schválení Zastupitelstvem města Kutné Hory. V roce 2016 bylo na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zapotřebí veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku předložit k odsouhlasení Zastupitelstvu města Kutná Hora.

Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutná Hora v roce 2016, které bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem města Kutné Hory dne 22.3.2016 usnesením č. 54/16.

Čp., ulice	***Druh obnovy***	***Památka ANO/NE***	***Příspěvek z Fondu regenerace města***
Č.p. 515 Havlíčkovo nám.	Obnova střešního pláště	ANO	200 000,- Kč (nevyčerpáno)
Č.p. 113 Husova ulice	Oprava střešního pláště	ANO	80 000,- Kč
Č.p. 200 Česká ulice	Oprava střešního pláště	ANO	150 000,- Kč
Č.p. 136 Zámecká ulice, Sedlec, bývalý pivovar	Oprava střešního pláště VI. etapa	ANO	250 000,- Kč (nevyčerpáno)
Č.p. 59 nám. Národního odboje areál Kouřimské brány	Obnova střešního pláště a fasády věže	ANO	100 000,- Kč
Č.p. 143 Husova ulice	Obnova fasády	ANO	200 000,- Kč
Č.p. 104-105 Husova ulice	Obnova fasády do Vysokostelské ulice a štítu č.p. 105	ANO	100 000,- Kč
Č.p. 15 Dačického náměstí	Obnova fasády do Dačického náměstí a výměna oken	ANO	80 000,- Kč
Č.p. 506 Tylova ulice	Restaurování vchodových dveří	ANO	30 000,- Kč (nevyčerpáno)
Č.p. 572 Havlíčkovo nám.	Oprava vchodových dveří	ANO	20 000,- Kč
Č.p. 156 Palackého nám.	Oprava pavlačí I.NP a II.NP	ANO	80 000,- Kč
Kostel Panny Marie Matky Boží, Na Náměti	Obnova vnějšího pláště na severní lodi - pokračování	ANO	300 000,- Kč
Kostel sv. Jakuba, Kutná Hora	Oprava střešního pláště lodi kostela	ANO	500 000,- Kč
Kostel sv. Vavřince, Kaňk	Oprava venkovních omítek, restaurování kamenných prvků pláště a konzervace kovaných prvků oken včetně sítí na severní části presbytáře a štítu kostela	ANO	180 000,- Kč
Klášter sv. Voršily, Jiřího z Poděbrad	Oprava střešního pláště - pokračování	ANO	300 000,- Kč
Celkem vyčerpáno	---	---	2 090 000,- Kč

OBJEKT Č.P. 113 HUSOVA ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava střešního pláště
Rejstříkové číslo: 16488/2-3186

Charakteristika památkové hodnoty

Zajímavý historický objekt s řadou dochovaných původních prvků, důležitá součást urbanistického celku této části MPR. Řadový dvoupatrový dům s jednoduše členěnou fasádou z roku 1936 a sedlovou střechou. Gotický původ – dochovány sklepy a zčásti i gotický organismus stavby. Klasicistní úpravy a další pak v 2. polovině 19. století. Dům měl původně podloubí, které bylo zrušené v roce 1869.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***180 000,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	80 000,- Kč
podíl vlastníka	100 000,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

OBJEKT Č.P. 200 ČESKÁ ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava střešního pláště
Rejstříkové číslo: 16464/2-3220

Charakteristika památkové hodnoty

Zděný přízemní dům na nárožní parcele, součást zástavby ulice v historickém jádru města, situovaný v blízkosti původní městské brány. Stavba z počátku devatenáctého století, přestavba před rokem 1900.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***541 884,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	150 000,- Kč
podíl vlastníka	391 884,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

OBJEKT Č.P. 59 NÁMĚSTÍ NÁRODNÍHO ODBOJE
AREÁL KOUŘIMSKÉ BRÁNY
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střešního a vnějšího pláště věže
Rejstříkové číslo: 27704/2-1043/A23

Charakteristika památkové hodnoty

Skupina budov v okrajové části historického jádra, v blízkosti městského opevnění, v sousedství původní Kouřimské brány. Součást zástavby MPR, nachází se v sousedství dalších významných památek. Tvořena je patrovým velkým domem, k němuž v zadní části přiléhá ještě boční křídlo, rovněž patrové. V koutě mezi těmito dvěma budovami je sevřena hranolová věž. Celá parcela je obehnána ohradní zdí, do Husovy ulice změněnou zčásti na přízemní užitkovou přístavbu původního obchodu. Vzadu na opačné straně domu je ještě úzký dvorek.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***799 434,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
podíl vlastníka	699 434,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

OBJEKT Č.P. 104 – 105 HUSOVA ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády do Vysokostelské ulice a štítu č.p. 105
Rejstříkové číslo: 41158/2-1043/A28/1 (č.p. 104)
41158/2-1043/A28/2 (č.p. 105)

Charakteristika památkové hodnoty

Architektonicky a urbanisticky hodnotný reprezentativní měšťanský dvojdům s ohradní zdí a bránou, ovládající prostor s Morovým sloupem a z protilehlého průčelí Komenského náměstí s pohledovými vazbami na kostel sv. Jakuba. Původně gotický věžový dům č.p. 104 získal pozdně barokní podobu na konci 18. století. Až do 18. století byl spojen s domy č.p. 105 a 106. Nárožní dům č.p. 104 je s podloubím a dům č.p. 105 je ve značně ustouplé stavební čáře se třemi nestejnými křídly. Objekty jsou sjednoceny jak v pozdně barokní fasádě, tak i provozně.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***855 065,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
podíl vlastníka	755 065,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

OBJEKT Č.P. 15 DAČICKÉHO NÁMĚSTÍ
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády do Dačického náměstí a výměna oken
Rejstříkové číslo: 35555/2-1043/B8

Charakteristika památkové hodnoty

Areál domu s ohradní a opěrnou zdí. Patrový dům s eklektickou fasádou z roku 1900 a valbovou střechou. Dům gotického původu – dochován do prvního poschodí. Pozdně barokní úpravy proběhly ve ¾ 18. století. Dům má hodnotné prvky a konstrukce.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***208 139,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	80 000,- Kč
podíl vlastníka	128 139,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

OBJEKT Č.P. 572 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava vchodových dveří
Rejstříkové číslo: 35514/2-3300

Charakteristika památkové hodnoty

Architektonicky kvalitní novostavba z roku 1885 v novorenesančním stylu plně souzní se zástavbou bloku a spoluurčuje charakter Havlíčkova náměstí a tedy i okolí Vlašského dvora. Dům je postaven na gotických sklepích s valenými klenbami, je hodnotný především svou celkovou hmotou, architektonickým členěním fasády, dochovanými vstupními dveřmi, původními vnitřními okny a některými truhlářskými prvky v patře domu.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***59 895,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	20 000,- Kč
podíl vlastníka	39 895,- Kč

Stav před obnovou

Stav po opravě

OBJEKT Č.P. 156 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava pavlačí v I.NP a II.NP
Rejstříkové číslo: 28936/2-1043/B49

Charakteristika památkové hodnoty

Dvoupatrový nárožní dům ve stylu pozdního klasicismu je nedílnou součástí historicky hodnotného náměstí. Stavba stojí na gotických základech dvou původních středověkých domů. Ve středověku prošel dům několika stavebními fázemi, zásadně byl však přestavěn až v době klasicistní a poté upravován ještě ve třetí čtvrtině 19. století.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***490 825,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	80 000,- Kč
podíl vlastníka	410 825,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

KOSTEL PANNY MARIE MATKY BOŽÍ
NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova vnějšího pláště na severní lodi - pokračování
Rejstříkové číslo: 14664/2-1043/A6

Charakteristika památkové hodnoty

Svým kulturně-historickým významem překračuje hranice samotného města. Má také nesporný význam v profilu dolní části města. Nejstarší fáze kostela z počátku 14. století byla v režii z nedalekého kláštera v Sedlci. Typem i detaily se měl podobat svatojakubskému vzoru, ale nakonec se dominantním prvkem stala jedna věž v ose hlavního průčelí. Podstatná byla obnova kostela po požáru v pozdně gotickém stylu. Kostel byl několikrát upravován, především po dvou dalších velkých požárech v letech 1770 a 1823. Jeho převažující pozdně gotická podoba nebyla potlačena ani zásahem puristické rekonstrukce v letech 1884 – 1889 (L. Lábler) a zůstala definitivně zafixována při konzervačním zásahu v 50. letech 20. století, kterou respektovala i obnova započatá v roce 2003.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***1 625 576,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR	950 000,- Kč
podíl vlastníka	375 576,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

KOSTEL SV. JAKUBA
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava střešního pláště lodi kostela
Rejstříkové číslo: 31957/2-1043/A5

Charakteristika památkové hodnoty

Monumentální gotická architektura celostátního významu. Jediná slohově intaktní středověká architektura v Kutné Hoře. Má nesporný význam urbanistický jak v prostoru historického jádra, tak i v celkovém panoramatu města. Jde o kostel s opěrnou zdí se schodištěm a krucifixem. Trojlodní gotická halová stavba s trojboce uzavřeným kněžištěm a se dvěma věžemi v západním průčelí. Vystavěn byl v letech 1300 – 1370.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***2 010 000,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	500 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR	1 480 000,- Kč
podíl vlastníka	30 000,- Kč

Stav před opravou

Stav po opravě



KOSTEL SV. VAVŘINCE
KUTNÁ HORA - KAŇK

Druh obnovy: oprava venkovních omítek, restaurování kamenných prvků pláště a konzervace kovaných prvků oken včetně sítí na severní části presbytáře a štítu kostela

Rejstříkové číslo: 14862/2-1068

Charakteristika památkové hodnoty

Významná pozdně gotická památka z přelomu 15. a 16. století, postavená mistrem Benešem z Kutné Hory, pravděpodobně za účasti Matyáše Rejska a dokončená mistrem Mikulášem. V kostele se dochovala kamenná kazatelna signována „M. Rejsek, me fecit“. Stavební historie kostela dobře zachycuje přístup soudobé společnosti ve 2. polovině 19. století k historické architektuře. Patrné je to na velké neogotické opravě a přestavbě svatyně v roce 1873, kdy byla dvojlodní dispozice změněna na trojlodní a provedeny další změny a přístavby.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***397 265,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	180 000,- Kč
podíl vlastníka	217 265,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

KLÁŠTER SV. VORŠILY
JIŘÍHO Z PODĚBRAD, KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střešního pláště - pokračování
Rejstříkové číslo: 24054/2-1043/A10

Charakteristika památkové hodnoty

Velmi hodnotná monumentální barokní architektura kláštera podle plánů K. I. Dienzenhofera. Působí rovněž jako urbanistická dominanta severovýchodní části historického jádra města. Stavba kostela je výrazným příkladem neobarokní architektury. Areál kláštera obsahuje další komponenty: ohradní zeď, výklenková kaplička, socha Onufria. Klášter byl postaven v letech 1738 – 1743, byla provedena pouze stavba o třech křídlech. Novobarokní kostel byl postaven v letech 1899 – 1901 podle plánů B. Ohmanna.

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily	***1 210 000,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR	700 000,- Kč
podíl vlastníka	210 000,- Kč

Stav před opravou

Stav po opravě

3) Podpora obnovy kulturních památek z rozpočtu města - „Fond regenerace města Kutné Hory – reklamní a doprovodné zařízení“

Na základě požadavků některých zastupitelů města Kutné Hory byl vypracován návrh možného řešení podob reklamních a doprovodných zařízení v prostoru městské památkové rezervace, který byl schválen Zastupitelstvem města Kutná Hora dne 15.12.2015 usnesením č. 236/15 s účinností od 1.1.2016. Jde o návrh, který není nátlakový, ale naopak program nabídkový. Město Kutná Hora má zájem o zlepšení estetického prostoru veřejného prostranství na území památkové rezervace, a proto touto formou nabízí pomoc podnikatelům a živnostníkům v oblasti reklamních zařízení. Vlastníkovi příslušné nemovitosti, případně provozovateli provozovny v dané nemovitosti je možné poskytnout příspěvek, který může činit max. 50% výše prokázaných nákladů na zhotovení reklamního zařízení, ovšem max. 10 tis. Kč včetně DPH. Termín přijímání žádostí byl stanoven pro období roku 2016 vyhlášením výběrového řízení od 1.1. do 31.10. Jednou z podmínek pro podání žádosti o příspěvek je vydání souhlasu orgánu státní památkové péče s podobou reklamního zařízení. Ve Fondu regenerace byla k tomuto účelu pro **rok 2016 vyčleněna částka 267 392,- Kč**. Posuzování příspěvků je dvoustupňové: komise památkové péče a Rada města Kutná Hora.

Reklama by měla být adekvátní k vzhledu památky a neměla by poškozovat památkový vzhled budovy. V žádném případě není cílem likvidace reklamy, ale její regulace. Velikost reklamního a doprovodného zařízení by také mělo mít odpovídající poměr mezi velikostí průčelí domu (včetně detailů) a velikostí dotčeného reklamního zařízení, přičemž se sleduje přizpůsobení reklamního zařízení k architektuře a k nenarušení základního architektonického členění průčelí domu a jeho významných architektonických detailů.

Množství označení jednotlivých provozoven právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů:

a) na hlavním průčelí domu je možné umístit maximálně tolik hlavních nebo kombinovaných reklamních či propagačních zařízení, kolik je v dotčeném domě provozovatelů.

b) na hlavním průčelí domu je možné umístit maximálně dvě doprovodná reklamní či propagační zařízení ke každé provozovně.

Hlavní reklamní nebo kombinovaná reklamní označení je možné provést v přiměřené velikosti k průčelím domů jako:

- Nesvětelná, nenasvětlená nebo nepodsvícená označení:
    - Písmomalířský nápis provedený přímo na omítku domu.
    - Plastický (kovový, keramický nebo dřevěný) nápis složený s jednotlivých liter (včetně loga).
    - Dřevěný, kovový, plastový nebo keramický zavěšený vývěsní štít na kovové konzole (kovářsky nebo zámečnicky zpracované).
    - Nápis (případně s logem) na kovové, dřevěné nebo keramické desce či plastové v pevně uchyceném rámu (šrouby, vruty) na průčelí domu nad výkladcem nebo výkladci případně i nad vstupem či vstupy do provozovny v rámu.
- Osvětlená hlavní reklamní označení je možné instalovat a provozovat pouze výjimečně, a to v případě:
    - Jde-li o doprovodné reklamní zařízení maximálních rozměrů 0.78m x 0,78m, tj. Cca 0,6m²; nebo o ø 0.9m, tj. Cca 0,6m², přičemž se připouští tolerance 0,1m².

Doprovodná reklamní označení je možné provést v přiměřené velikosti k průčelím domů jako:

- Nesvětelná, nenasvětlená nebo nepodsvícená označení:
    - Písmomalířský nápis provedený přímo na omítku domu.
    - Plastický (kovový, keramický nebo dřevěný) nápis složený s jednotlivých liter (včetně loga).
    - Dřevěný, kovový, nebo keramický zavěšený vývěsní štít na kovové konzole (kovářsky nebo zámečnicky zpracované).
    - Nápis (případně s logem) na kovové, dřevěné nebo keramické desce v pevně uchyceném rámu (šrouby, vruty) na průčelí domu nad výkladcem nebo výkladci případně i nad vstup či vstupy do provozovny.
    - Prapor upevněný do pevně uchycené konzoly (šrouby, vruty) na průčelí nemovitosti nebo na výkladci.
    - Osvětlená doprovodná reklamní označení je možné instalovat a provozovat pouze výjimečně, a to v následujících případech:
    - Jde-li o doprovodné reklamní zařízení maximálních rozměrů 0.5m x 0,5m, tj. Cca 0,25m²; nebo o ø 0.6m, tj. Cca 0,4m², přičemž se připouští tolerance 0,1m².

Rámy stojanových poutačů vyrobených kovářským či zámečnický způsobem nebo ze dřeva.

OBJEKT Č.P. 143 HUSOVA ULICE
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: reklamní zařízení
Rejstříkové číslo: 40126/2-1043/A32

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily	***8 640,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	4 300,- Kč
podíl vlastníka	4 340,- Kč

Stav po zhotovení reklamního zařízení

OBJEKT Č.P. 252 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: reklamní zařízení – taneční škola
Rejstříkové číslo: 20527/2-1043/B61

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily	***12 874,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	6 430,- Kč
podíl vlastníka	6 444,- Kč

Stav po zhotovení reklamního zařízení

OBJEKT Č.P. 572 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: reklamní zařízení
Rejstříkové číslo: 35514/2-3300

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily	***21 100,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	10 000,- Kč
podíl vlastníka	11 100,- Kč

Stav po zhotovení reklamního zařízení

OBJEKT Č.P. 252 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: reklamní zařízení – lékárna
Rejstříkové číslo: 20527/2-1043/B61

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily	***10 600,- Kč***
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	5 300,- Kč
podíl vlastníka	5 300,- Kč

Stav po zhotovení reklamního zařízení

II. PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Ministerstvo kultury vyhlásilo na rok 2016 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, program **Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností**. Snahou ministerstva kultury je umožnit obcím s rozšířenou působností podílet se s uplatněním znalosti kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče. Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky.

Finanční prostředky v Programu na rok 2016 byly určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Ministerstvo stanovilo v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. Finanční kvóta pro Městský úřad Kutná Hora, obecní úřad obce s rozšířenou působností pro rok 2016 činila 1 523 000,- Kč. V září 2016 bylo z rezervy poskytnuto dalších 750 000,- Kč, **částka celkem pro rok 2016 tedy činila 2 273 000,- Kč.**

Přehled příspěvků MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Památka	***Majitel***	***Druh obnovy***	***Výše příspěvku***
Hrobka III (Orclmeistrova), areál hřbitova u kostela Všech Svatých, Kutná Hora	Obec	Restaurování výmalby interiéru	300 000,- Kč
Kostel Nejsvětější Trojice, Kutná Hora	Církev	Oprava krovu a střešní krytiny	250 000,- Kč
Fara Čestín	Církev	Výměna oken a dveří	200 000,- Kč
Kostel Navštívení Panny Marie, Třebětín	Církev	Fasáda lodi a věže kostela	200 000,- Kč
Kostel sv. Martina, Červené Janovice	Církev	Oprava části střechy	300 000,- Kč
Kostel sv. Václava, Jindice	Církev	Restaurování varhan	273 000,- Kč
Fara, Kácov	Církev	Celková obnova	750 000,- Kč
Celkem			***2 273 000,- Kč***

HROBKA III (ORCLMEISTROVA)
AREÁL HŘBITOVA U KOSTELA VŠECH SVATÝCH
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování výmalby interiéru hrobky
Rejstříkové číslo: 13128/2-1049/5

Charakteristika památkové hodnoty

Hrobka je v podobě neoklasicistní kapličky, umístěná v prostoru hřbitova. Interiér hrobky je jednolodní, obdélného půdorysu, zaklenutý valenou klenbou se styčnými lunetami. Paty kleneb dosedají na pilastry, složené z jednoduché patky, hladkého dříku a profilovaných římsových hlavic. Interiér osvětlují dvě polokruhově zaklenutá okna, umístěná vždy uprostřed delší stěny. Vchod do hrobky vede portálem v kratší stěně. U protější stěny je přistavěn kamenný oltář. Interiér nese plošnou dekorativní výmalbu s vegetabilními i ornamentálními motivy, které doplňují další témata (mušle, hlavičky andílků, kříže apod.). Plochy jsou rytmizovány bordurami s dekory a kompozičně navazují na architektonické články.

Stav před obnovou

Výzdoba hrobky se nacházela v pokročilém stádiu degradace. Na rozsáhlých plochách docházelo k odlučování a opadávání jak jednotlivých vrstev, tak i samotné omítky. Na mnoha místech bylo cihelné zdivo odhaleno. Ve spodních partiích stěn byl povrch cihel opatřen asfaltovým nátěrem, který byl patrně aplikován při předchozích opravách a měl zabránit pronikání vzlínající vlhkosti. Povrch výzdoby byl pokryt vrstvou prachových depozitů. Stav památky byl havarijní a vyžadoval komplexní restaurátorský zásah.

Popis provedených prací

Výzdoba byla očištěna od hrubých nečistot, poté celoplošně zafixována a uvolněné šupiny malby byly upevněny k podkladu. Nejvíce degradovaná místa omítky, která už nebylo možné konsolidovat, byla osnímána. Asfaltový nátěr ve spodní části stěn byl odstraněn. Na odhaleném soklu byly proškrábnuty spáry a praskliny v omítce horních partií byly pročištěny. Poté bylo přistoupeno k šetrnému dočištění samotné malby a celoplošnému zafixování. Dále byla provedena konsolidace degradovaných omítek a odhaleného zdiva. Lokálně uvolněná štuková vrstva byla injektována a defekty v omítkové vrstvě byly doplněny jádrovou omítkou a jemným vápenným štukem. Dle dochovaných ornamentů byly zhotoveny šablony, podle kterých byly doplněny chybějící dekory. Na závěr byla provedena retuš poškozených míst malby a rekonstrukce chybějící výzdoby.

Kovové rozety byly očištěny od koroze a zbytků povrchových úprav. Poté byly opatřeny antikorozním nátěrem a pozlaceny plátkovým zlatem.

Kamenný oltář byl nejprve očištěn, dochované fragmenty polychromie byly zafixovány a spáry pročištěny. Degradovaný kámen byl konsolidován celoplošně a poškozená místa ještě konsolidována opakovaně. Odloučené šupiny kamene byly podinjektovány, nepůvodní uvolněné plomby odstraněny a doplněny novým tmelem. Poškozené části kamene, u kterých hrozilo odpadnutí, byly zajištěny plastickou retuší. Obnovení ztracené modelace bylo provedeno jen lokálně. Nakonec byla provedena lokální patina nových doplňků. Tímto postupem byl oltář dostatečně zakonzervován při zachování přirozené patiny stáří. Vzhledem k tomu, že je oltář umístěný v interiéru, nebylo nutné provádět žádná další konzervační opatření.

Celkové náklady činily	***1 050 670,- Kč***
Rok 2015	**568 544,- Kč**
Stavební práce	548 579,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	298 579,- Kč
příspěvek z programu Podpora obnovy KP z ORP MK ČR	250 000,- Kč
Restaurátorský průzkum a záměr interiéru	19 965,- Kč
Rok 2016	**482 126,- Kč**
Restaurátorské práce	473 051,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	173 051,- Kč
příspěvek z programu Podpora obnovy KP z ORP MK ČR	300 000,- Kč
Restaurátorský průzkum a záměr oltáře	9 075,- Kč

Stav před obnovou

Stav po obnově

III. PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2016

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do Programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.

Přehled příspěvků MK ČR z Programu záchrany architektonického dědictví

Památka	***Majitel***	***Druh obnovy***	***Výše příspěvku***
Vlašský dvůr Havlíčkovo nám. 552 Kutná Hora	Obec	IV. etapa opravy krovu a střešního pláště – kompletní oprava severního křídla budovy	1 200 000,- Kč
Kostel Panny Marie Matky Boží Kutná Hora	Církev	Obnova fasády – obnova omítek, restaurování kamenických článků a vitráží, oprava střechy schodiště na kůr	950 000,- Kč
Kostel sv. Jakuba Kutná Hora	Církev	Oprava střechy a krovu	1 480 000,- Kč
Klášter sv. Voršily Jiřího z Poděbrad Kutná Hora	Církev	Obnova krovu a střechy kláštera	700 000,- Kč
Celkem			***4 330 000,- Kč***

VLAŠSKÝ DVŮR
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ V KUTNÉ HOŘE

Druh obnovy: IV. etapa opravy krovu a střešního pláště – kompletní oprava severního křídla budovy
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2
Majitel: Město Kutná Hora

Charakteristika památkové hodnoty

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci státu. Byla zde královská mincovna a sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Národní kulturní památka v hmotové skladbě historického jádra a v panoramatu města má i dominantní význam urbanistický.

V odborné literatuře se založení Vlašského dvora klade na konec 13. století v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je možné předpokládat, že Vlašský dvůr vznikl ze stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jižní Moravou. Tvrze jsou zřejmě starší než město a byly zapojeny do systému městského opevnění na počátku 14. století. Funkce Vlašského dvora jako městského hradu je zdůvodněna potřebou bezpečného skladiště vytěžené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt využit jako mincovna – v blízkosti důlních provozů to bylo výhodné.

Současná podoba Vlašského dvora je dílem přestavby původního gotického objektu v letech 1893 – 1897. Vedl ji Ludvík Lábler, stavbyvedoucí přestavby chrámu sv. Barbory a dalších historických objektů v Kutné Hoře. Z historických částí budovy zůstaly pouze přízemní části východní věže, kaple, paláce a jižního křídla. Podle pokynů Vídeňské památkové komise z roku 1883 měl být při rekonstrukci objektu zachován především blok kaple a pokladnice. To se však podařilo pouze v přízemí, ve vyšším patře částečně. Horní kaple zcela ztratila své unikátní postavení v rámci vývoje lucemburské architektury.

Stav před opravou

Záměrem celé akce je statické řešení krovů a kompletní náhrada břidlicové krytiny včetně podkladní lepenky. Navržená opatření zahrnují protézování či nahrazení degradovaných částí prvků krovu novými prvky odpovídajícího profilu, lokální opravy zdiva, opravy nebo náhrady klempířských prvků, doplnění chybějících kovářských prvků a odborné ošetření kamenných prvků. Z důvodu rozsáhlé a finančně náročné akce bude nutné opravu rozdělit pravděpodobně do 6. etap (rok 2013 – 2018).

Popis provedených prací

Hloubkově poškozené prvky krovu a nevyhovující novodobé protézy byly tesařsky opraveny dřevěnými protézami s celodřevěnými zámkovými spoji nebo nahrazeny novými prvky. Protézy a náhrady byly provedeny jako kopie původních prvků včetně detailů. Povrchově napadené prvky byly ošetřeny petrifikačním roztokem, případně doplněny plombou. Zdravé bednění bylo ponecháno na místě, demontáž bednění byla provedena jen v lokální míře kolem nahrazovaných a doplňovaných prvků, poškozené bednění bylo nahrazeno novým. Zásahy do zdiva byly prováděny v minimální míře, stávající podlahy z půdovkové dlažby byly ponechány. Kovářské prvky krovu byly očištěny, svorníky

dotaženy, nové kovářské prvky byly provedeny jako kopie stávajících. Kovářské prvky střech byly očištěny, opraveny a opatřeny grafitovým nátěrem. Břidlicová krytina a lepenka byla demontována v celém rozsahu. Měděné klempířské prvky byly zčásti zachovány a zčásti nahrazeny novými. U vikýřů byly doplněny nebo nahrazeny dolní příčníky, byly nově provedeny okenice a konzolky na sloupcích. Křídlo bylo provedeno z prken spojených na svlaky. Obdobně byly provedeny čelní stěny vikýřů.

I. etapa (rok 2013) – byla provedena oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky a oprava klempířských prvků bez položení nové břidlicové krytiny na jižním křídle budovy.

II. etapa (rok 2014) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na jižním křídle budovy, to je položení nové břidlicové krytiny. Dále byla provedena oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky a oprava klempířských prvků bez položení nové břidlicové krytiny na západním křídle budovy.

III. etapa (rok 2015) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na západním křídle budovy, to je položení nové břidlicové krytiny. Dále byla provedena kompletní oprava krovu a střešního pláště na severozápadním křídle budovy, to je oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky, oprava klempířských prvků a položení nové břidlicové krytiny.

IV. etapa (rok 2016) – byla provedena kompletní oprava krovu a střešního pláště na severním křídle budovy, to je oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky, oprava klempířských prvků a položení nové břidlicové krytiny.

Celkové náklady na obnovu činily	***8 863 902,55 Kč***
Rok 2013 celkem	**1 539 824,00 Kč**
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	430 000,00 Kč
podíl vlastníka	1 109 824,00 Kč
Rok 2014 celkem	**2 376 411,00 Kč**
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	900 000,00 Kč
podíl vlastníka	1 476 411,00 Kč
Rok 2015 celkem	**2 154 765,00 Kč**
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	915 000,00 Kč
podíl vlastníka	1 239 765,00 Kč
Rok 2016 celkem	**2 792 902,55 Kč**
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	1 200 000,00 Kč
podíl vlastníka	1 592 902,55 Kč

Stav před zahájením prací IV. etapy
Severní křídlo – pohled z nádvoří

Severní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba

Severní křídlo – detaily poškození

Severní křídlo – stav krovu před opravou

Stav po ukončení prací IV. etapy
Severní křídlo – pohled z nádvoří

Severní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba

Severní křídlo – stav krovu po opravě

KOSTEL PANNY MARIE MATKY BOŽÍ NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády
Rejstříkové číslo: 14664/2-1043/A6/1
Majitel: církev

Charakteristika památkové hodnoty

Ke vzniku tohoto kostela se váže jedna z nejpůvabnějších místních pověstí, podle které v sousedství býval rudní trh a od nepaměti zde rudokupci vykupovali od těžařů stříbrnou rudu. Kousky rudy spadlé na zem byly nametány, schraňovány a z takto získaného stříbra zaplacena stavba kostela.

Vedle kostela sv. Jakuba náleží k nejstarším kamenným svatyním, byl postaven ve druhé polovině 14. století, byť některé prvky mohou ukazovat i k době starší. Mnoho znaků z období vrcholné gotiky setřel požár v roce 1470. Po něm byla vystavena nová věž a zaklenuta kostelní loď. Při opravách byl vybaven i interiér, především pozdně gotickým sanktuáriem Matyáše Rejska z r. 1504 a mimořádně hodnotnou kazatelnou, která se dochovala do dnešní doby. V Rejtově stavební huti ji po roce 1513 vytvořil Wendel Rosskopf a vdechl ji virtuózní technické zpracování i dramatickou dekorativnost. Pod baldachýny se nachází již poněkud méně hýřivé sochy církevních otců od jinak neznámého mistra Augustina.

Roku 1735 nalezl v kostele P. Marie Na Náměti poslední odpočinek významný malíř českého baroka Petr Brandl, který poslední rok života trávil v Kutné Hoře.

Popis provedených prací

V roce 2008 byla zahájena již 3. etapa opravy kostela – celková obnova a restaurování fasád (1. etapa – rekonstrukce střech, 2. etapa – obnova a restaurování kamenné věže). Vzhledem k náročnosti prací a vysokým finančním nákladům byly práce rozvrženy do pracovních úseků. Jde zejména o stavební statiku při zajištění trhlin zdiva, obnovu a restaurování omítek zdiva, restaurování kvádrového zdiva, říms a sochařské výzdoby. Obnovena budou také vitrajová okna a dveře. Součástí prací jsou veškeré průzkumy po postavení lešení, které obsahují vždy několik polí stěny i s opěrnými pilíři včetně oken.

V roce 2008 byla zahájena oprava fasád na jižní lodi kostela. Byly odstraněny novodobé cementové omítky a provedení statického zajištění trhlin zdiva. Nové omítky byly provedeny jako klasické vápenné omítky v jemné struktuře s lazurovacím nátěrem. Součástí opravy fasád byla i oprava a restaurování okenních vitrají a kamenných prvků fasády.

V roce 2009 se pokračovalo v dalším úseku stavby a to na boční straně lodi. Byly provedeny opravy omítek s lazurovacím nátěrem a hydrofobizací, byly zrestaurovány kamenné opěráky a římsy. Náročné restaurování bylo provedeno na kružbových oknech, včetně jejich statického zajištění. Opraveny a zrestaurovány byly vitrajová okna.

V roce 2010 pokračovaly práce na opravě fasády, restaurování kamenných prvků a vitrají na dalším úseku stavby. Byly odstraněny novodobé narušené omítky a provedeno statické zajištění trhlin zdiva. Dále byla provedena obnova omítek, restaurování kvádrového zdiva včetně pilířů, říms a kamenných oken.

V roce 2011 práce probíhaly na části presbyteria kostela a bylo provedeno restaurování vstupního portálu boční lodi.

V roce 2012 pokračovala obnova vnějšího pláště fasád na úseku presbytáře. Dále byly v roce 2012 provedeny opravy omítek interiéru kostela, dokončení elektroinstalace a osvětlení. Byly provedeny opravy omítek soklů presbyteria, sakristie a lodi kostela včetně výmalby.

V roce 2013 se pokračovalo v obnově vnějšího pláště presbyteria. Bylo provedeno statické zajištění zdiva, obnova omítek včetně lazury a hydrofobizace, restaurování kamenických článků a říms, restaurování okenních vitráží.

V roce 2014 se pokračovalo v obnově dalšího pole presbytáře na jeho severní straně. Bylo provedeno statické zajištění zdiva, obnova omítek, restaurování kamenických článků a restaurování vitrají.

V roce 2015 se pokračovalo na obnově dalšího pole obvodového pláště kostela na jeho severní straně. Bylo provedeno odstranění narušených omítek, statické zajištění trhlin, restaurování kamenných prvků opěrných pilířů a článků oken. Byla provedena obnova kamenných soklů, obnova fasády a další související práce. Dále byla provedena obnova vnějšího pláště sakristie a lodi kostela nad sakristií na severní straně. V rámci těchto prací byla také provedena nová střecha sakristie z přírodní břidlice včetně souvisejících klempířských prvků.

V roce 2016 byla provedena obnova dalšího pole severní lodi kostela. Narušené omítky byly odstraněny, trhliny byly staticky zajištěny, kamenné prvky opěrných pilířů a článků oken byly restaurovány. Vitrážová okna včetně úprav kamenných ostění v interiéru, která s obnovou oken souvisí, byla restaurována, kamenné sokly byly obnoveny a byla obnovena také fasáda.

Celkové náklady na obnovu činily	***15 048 086,- Kč***
Rok 2008	**2 505 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	0,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	2 300 000,- Kč
Středočeský kraj – FOP	205 000,- Kč
Rok 2009	**2 120 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 100 000,- Kč
Středočeský kraj – FOP	220 000,- Kč
podíl vlastníka	500 000,- Kč
Rok 2010	**1 060 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	400 000,- Kč
příspěvek z Prog. Záchrany architek.dědictví MK ČR	460 000,- Kč
podíl vlastníka	200 000,- Kč
Rok 2011	**1 435 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	935 000,- Kč
podíl vlastníka	200 000,- Kč
Rok 2012	**1 784 177,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	400 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	550 000,- Kč
podíl vlastníka	834 177,- Kč
Rok 2013	**1 285 360,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	600 000,- Kč
podíl vlastníka	485 360,- Kč

Rok 2014	**1 168 608,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	700 000,- Kč
podíl vlastníka	268 608,- Kč
Rok 2015	**2 064 365,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 235 000,- Kč
podíl vlastníka	629 365,- Kč
Rok 2016	**1 625 576,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	950 000,- Kč
podíl vlastníka	3 75 576,- Kč

Stav před opravou

29/08/2013

29/08/2015

Stav po opravě

KOSTEL SV. JAKUBA
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava severní věže
Rejstříkové číslo: 31957/2-1043
Majitel: církev

Charakteristika památkové hodnoty

Panorama Kutné Hory si nelze představit bez vysoké štíhlé věže kostela sv. Jakuba. V roce 1330 stáli u zrodu stavby němečtí patricijové a důležité slovo měl patrně i spolek mincířů a pregéřů, tedy bohatých podílníků v nedaleké mincovně ve Vlašském dvoře, jejichž přání ovlivnilo výběr stavebního místa. Ostroh nedaleko Vlašského dvora se ukázal záhy problematický natolik, že nedovolil dostavbu původně zamýšlené druhé věže. Hlavní jádro stavby bylo ukončeno kolem roku 1380, kdy na řešení západního průčelí se podílela i parléřovská huť, stavělo se však až do roku 1420. Z předhusitské výbavy se dochovala dvě sanktuária vestavěná do hmoty presbytáře. Požáry, které v době husitské prakticky zničily Kutnou Horu, se nevyhnuly ani kostelu sv. Jakuba, avšak nešlo patrně o nijak významné destrukce, protože k opravení krovu se přikročilo až v šedesátých letech 15. století, kdy byly zřejmě pořízeny i fresky v mincířské kapli. K poměrně významným stavebním změnám došlo v osmdesátých a devadesátých letech 15. století z iniciativy významného horního podnikatele Jana Charváta z Ostrova. Byla postavena kruchta nad mincířskou kaplí, opraveny klenby. Inventář kostela obohatily chórové lavice zhotovené Jiříkem Loreckým ze Lkouše a varhany umístěné na charvátské kruchtě. Největší investicí měla být zřejmě nákladná archa, která však roku 1507 shořela. Brzy ji nahradila nová, pořízená v dílně mistra Hanuše Efeldara. Dodnes se z ní zachovala predela s výjevem Poslední večeře datovaná do r. 1515. K zásadní změně v interiéru kostela došlo až po Bílé hoře. Barokní kultura, působící na všechny smysly člověka, vyvolala v život nový výzdobný program. V závěru 17. století tak vznikla většina dnešního vybavení kostela, na němž se významně podílel mimo jiných Kašpar Eigler, tvůrce nového oltáře, reliéfu Synové Zebedeovi z roku 1678 a korpusu varhan. Nový oltář obohatila také Škrétova Pieta, dar úředníka mince Šotnovského ze Závořic, Palkův obraz Štěstí sv. Jakuba (1752) a Svatá Trojice vytvořená Petrem Brandlem roku 1734.

Střechy kostela sv. Jakuba spoluvytvářejí siluetu této nejdominantnější památky města Kutné Hory. Krov nad trojlodím a presbytářem pochází pravděpodobně z konce 18. století, báň severní věže byla postavena v roce 1698 a později upravena, břidlicová krytina byla položena v roce 1941. Kostel sv. Jakuba patří ke kmenovým stavbám památkového fondu města Kutné Hory. Poslední celková oprava této mimořádné památky proběhla ve 40. letech 20. století. V posledních letech se objevily statické poruchy obvodového zdiva a věže, krovové konstrukce jsou v havarijním stavu, střešní krytina dožilá.

Popis provedených prací

Na podzim roku 2009 se přistoupilo k nejnutnější a pouze provizorní opravě střešní krytiny – zakrytí děr v místě masivního zatékání z důvodů ochrany tesařských konstrukcí a kleneb, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla oprava provedena pouze provizorně.

V roce 2010 byl objekt kostela sv. Jakuba zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. S ohledem na výši přidělených finančních prostředků byla vybrána první část konstrukcí, vhodných k opravě. V září bylo započato s opravou. Jednalo se o opravu tří polí plných vazeb tesařských konstrukcí v krovu hlavní lodi

kostela. Bylo přistoupeno ke stavbě lešení a ocelových pomocných konstrukcí (posuvného lešení) pro heverování krovu. Dále pokračovaly opravy tesařských konstrukcí této části střechy (protézování narušených částí, opravy a doplnění prvků). Část opravované střechy byla přes zimu zajištěna proti vlivu povětrnosti.

V roce 2011 se pokračovalo na opravě tesařských konstrukcí lodi kostela. Byly opraveny protézováním prvky východních nároží i úžlabí v napojení na presbytář. Byla provedena oprava věžičky nad vřetenovým schodištěm. Dále byl kompletně opraven trámový rošt na půdě v místě chybějícího vítězného oblouku. Byla dokončena oprava a statické zajištění středové části krovu, oprava sanktusníku včetně měděné krytiny a zakrytí části krovu lodi modřínovými prkny včetně pojistné hydroizolace.

V roce 2012 byla provedena oprava krovu a střechy presbytáře. Bylo provedeno protézování a výměna poškozených prvků, doplnění střešních vazeb, demontáž laťování včetně provizorního zakrytí. Dále bylo provedeno oplechování presbytáře, impregnace krovu a repase železného kříže sběžiště.

V roce 2013 se pokračovalo v opravě střechy. Bylo provedeno statické zajištění, oprava tesařských konstrukcí, provedení vikýřů, výměna klempířských prvků, výměna střešní krytiny, chemické ošetření dřevěných konstrukcí a zdiva fungicidním prostředkem, impregnace dřevěných prvků a další související práce.

V roce 2014 se pokračovalo v opravě střechy. Byla provedena kompletní oprava střechy a krovu jižní věže kostela, to je statické zajištění, oprava tesařských konstrukcí, výměna klempířských prvků, výměna střešní krytiny, chemické ošetření dřevěných konstrukcí a zdiva, impregnace dřevěných prvků.

V roce 2015 byla provedena kompletní oprava tesařských prvků severní věže vysoké 86 m. Bylo provedeno protézování narušených částí, opravy a doplnění prvků, klempířské a kovářské práce. Pro opravu byla nutná stavba ocelových pomocných konstrukcí. Dále bylo provedeno zpevňování konstrukcí, doplnění koruny zdiva a kapes vazných trámů.

V roce 2016 se pokračovalo v opravě střechy kostela. Byla provedena pokládka střešní krytiny (břidlice) včetně sněhových zachytačů, klempířské a kovářské práce na hlavní lodi kostela.

Celkové náklady na obnovu činily	***20 348 472,- Kč***
Rok 2010	**1 750 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	150 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 600 000,- Kč
Rok 2011	**4 335 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	640 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	2 450 000,- Kč
Středočeský kraj – FOP	500 000,- Kč
podíl vlastník	745 000,- Kč
Rok 2012	**3 500 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	600 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 200 000,- Kč
podíl vlastník	1 700 000,- Kč
Rok 2013	**3 400 186,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	500 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	800 000,- Kč
podíl vlastník	2 100 186,- Kč

Rok 2014	**1 634 859,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	900 000,- Kč
podíl vlastník	434 859,- Kč
Rok 2015	**3 718 427,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	400 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	0,- Kč
Norské fondy – EHP	2 974 742,- Kč
podíl vlastník	343 685,- Kč
Rok 2016	**2 010 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	500 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 480 000,- Kč
podíl vlastník	30 000,- Kč

Stav po opravě



KLÁŠTER SV. VORŠILY
KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova krovu a střechy
Rejstříkové číslo: 24045/2-1043/A10
Majitel: církev

Charakteristika památkové hodnoty

Klášter sv. Voršily, patřící mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka, byl projektován Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a realizován v letech 1733 – 1749. Architektonické prvky členění fasád a zejména profilace říms jsou jedním z nejdůležitějších pramenů poznání barokní architektury a jejich slohových stupňů. Poslední významnější zásah v krovu byl proveden v roce 1978, nelze jej však považovat za technologicky a odborně řemeslně kvalitní. Krov voršilského kláštera představuje v rámci města Kutné Hory výjimečný příklad zachované původní konstrukce. Na základě dendrochronologické analýzy byl krov datován do období výstavby objektu ve třicátých letech 18. století. Konstrukce typově a v detailu odpovídá předpokládanému datování a také archivně není doložen žádný historický požár kláštera, který by konstrukci zcela poškodil nebo zcela odstranil, zatímco zástavba města včetně jejich dominant – kostelů a veřejných budov prošla dvěma zhoubnými požáry v roce 1770 a 1823 nebo přestavbami na sklonku 19. století. Základní konstrukci krovu kláštera tvoří schéma ležaté stolice, spoje jsou provedeny tradičním řemeslným způsobem na dubové kolíky, na většině prvků jsou patrné stopy po opracování tesařskými nástroji a konstrukční čísla označují přesné umístění každého prvku. Krov voršilského kláštera je dnes jednou z nejstarších konstrukcí tohoto druhu ve městě.

Popis provedených prací

V roce 2012 bylo započato s rozsáhlou obnovou střešního pláště kláštera. Z důvodu velkého rozsahu prací a značných finančních nákladů byla celá akce rozdělena do několika etap. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí, výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků a další související práce.

V roce 2013 pokračovala II. etapou obnova krovu a střechy. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí, výměna střešní krytiny, provedení klempířských prvků, oprava komínů a římsy nad další částí kláštera.

V roce 2014 pokračovala III. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných konstrukcí v nadstřešní rovině. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava zdiva, oprava omítek, výměna střešní krytiny a provedení klempířských prvků.

V roce 2015 pokračovala IV. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných konstrukcí v nadstřešní rovině. Byla provedena statická oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí krovu, obnova a výměna krytiny střešního pláště včetně provedení klempířských konstrukcí, oprava zděných prvků v nadstřešní rovině, repase vnějších dřevěných oken a další související práce na jižním křídle kláštera.

V roce 2016 pokračovala V. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných konstrukcí v nadstřešní rovině. Byla provedena statická oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí krovu, obnova a výměna střešní krytiny, nové provedení klempířských konstrukcí, oprava zděných prvků v nadstřešní rovině, oprava – repase vnějších dřevěných oken na jižním křídle kláštera.

Celkové náklady na obnovu činily	***5 435 622,- Kč***
Rok 2012	**600 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	0,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	600 000,- Kč
podíl vlastníka	???
Rok 2013	**1 075 690,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	800 000,- Kč
podíl vlastníka	175 690,- Kč
Rok 2014	**1 210 000,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	250 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	900 000,- Kč
podíl vlastníka	60 000,- Kč
Rok 2015	**1 339 932,- Kč**
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	250 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	850 000,- Kč
podíl vlastníka	239 932,- Kč
Rok 2016	**1 210 000,- Kč**
z toho: příspěvek Fondu regenerace	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	700 000,- Kč
podíl vlastníka	210 000,- Kč

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ

Celkové vynaložené prostředky na obnovu památek v Kutné Hoře

-	z Programu regenerace MK ČR	2 175 000,- Kč
-	z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR	4 330 000,- Kč
-	z programu Podpora obnovy ORP MK ČR	300 000,- Kč
-	z Fondu obnovy památek Středočeského kraje	0,- Kč
-	z prostředků Města Kutné Hory	7 116 030,- Kč
-	z prostředků soukromých vlastníků v rámci Fondu regenerace	3 222 916,- Kč
-	z prostředků církví v rámci Fondu regenerace	832 841,- Kč